



Spolufinancováno
Evropskou unií



Územní studie krajiny

Doplňující průzkumy a rozbor – Karty obcí, příloha č. 4

červenec 2026

SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ SLANÝ

2026

ASITIS

Připraveni na
klimatickou změnu





Objednatel:

Město Slaný
Velvarská 136/1
274 01 Slaný
IČ: 00234877



Zpracovatelé:

ASITIS s.r.o.

Vážného 99/10, 621 00 Brno

se sídlem: Vážného 99/10, 621 00 Brno

IČO: 07836686

zastoupen: Ing. Martin Vokřál, jednatel

kontakt: email: vokral@asitis.cz, tel.: +420 777 551 594



**Přípravení na
klimatickou změnu**

EKOTOXA s.r.o.

Lidická 700/19, 602 00 Brno, Veveří
IČ: 64608531



Institut regionálních informací s.r.o.

Chládkova 898/2, 616 00 Brno



ATREGIA s.r.o.

Vážného 10, 621 00 Brno
IČ: 02017342





Autorský Tým:

Ing. Eva Birgusová

vedení projektu a koordinace prací,
lesnictví

Mgr. Klára Pavková

ochrana přírody, biodiverzita, migrační
prostupnost, těžba, brownfieldy

Ing. Žaneta Žůrková

rekreace a turistický ruch

Ing. Ondřej Tučka

vodní režim,

Bc Tomáš Mühr

práce v GIS, zpracování výkresů

Mgr. Hana Trávníčková

Rozbor požadavků na změny v území

Ing. arch. Michal Hadlač

autorizovaný architekt pro obor územní
plánování – urbanismus

Mgr. Roman Barták

krajinný ráz

Ing. Milada Kadlecová

bydlení a sídelní struktura

Ing. Milada Májska, PhD.

ochrana přírody a krajiny – kvalita přístupů
a rozhraní sídel a krajiny, terénní
průzkumy

Mgr. Jakub Kura

dopravní a technická infrastruktura,
terénní průzkumy

Ing. et. Ing. Barbora Májková

autorizovaná krajinářská architektka –
rizika, problémy a ohrožení

Ing. Jiří Vysoudil

vodní hospodářství, vodní režim



Obsah

1	SEZNAM OBECNÝCH ZKRATEK	8
2	SEZNAM PROBLÉMŮ	9
3	BEŘOVICE.....	11
4	BÍLICHOV	14
5	ČERNUC	16
6	DRNEK.....	19
7	DŘÍNŮV	21
8	HOBŠOVICE.....	24
9	HOŘEŠOVICE	27
10	HOŘEŠOVIČKY.....	30
11	HOSPOZÍN.....	33
12	HRDLÍV	36
13	CHRŽÍN	38
14	JARPICE.....	41
15	JEDOMĚLICE.....	44
16	JEMNÍKY	47
17	KAMENNÝ MOST	50
18	KLOBUKY.....	53
19	KMETINĚVES.....	56
20	KNOVÍZ.....	59
21	KRÁLOVICE	62
22	KUTROVICE	65
23	KVÍLICE	67
24	LEDCE	69
25	LIBOVICE	72



26	LÍSKÝ	75
27	LOUCKÁ	77
28	MALÍKOVICE	79
29	NEPROBYLICE	82
30	NEUMĚŘICE	85
31	PÁLEČ	88
32	PLCHOV	91
33	PODLEŠÍN	94
34	POŠTOVICE	97
35	POZDEŇ	100
36	PŘELÍC	103
37	ŘISUTY	106
38	SAZENÁ	109
39	SLANÝ	112
40	SMEČNO	116
41	STRADONICE	119
42	STUDENĚVES	122
43	ŠLAPANICE	125
44	TŘEBÍZ	128
45	TUŘANY	131
46	UHY	134
47	VELVARY	136
48	VRANÝ	139
49	VRBIČANY	142
50	ZICHOVEC	145
51	ZLONICE	148
52	ZVOLENĚVES	151
53	ŽELENICE	154



54	ŽIŽICE	156
----	--------------	-----



1 Seznam obecných zkratk

Zkratka	Název
BC	Biocentrum
BK	Biokoridor
DPB	Díl půdního bloku
DSO	Dráhy soustředěného odtoku
IP	Interakční prvek
KB	Kritický bod (z hlediska odtoku)
KN	Katastr nemovitostí
KoPÚ	Komplexní pozemkové úpravy
LBC/LBK	Lokální biocentrum / biokoridor
LHP	Lesní hospodářský plán
LP	Levostranný přítok
MZCHÚ	Maloplošné zvláště chráněné území
NRBC/NRBK	/Nadregionální biocentrum/Nadregionální biokoridor
OSVPR	Oblast s potenciálně významným povodňovým rizikem
PB	Půdní blok
PEO	Protierozní opatření
PPO, PO	Protipovodňové opatření
PP	Pravostranný přítok (u tématu vodní režim)
PP	Přírodní památka (u tématu ochrana přírody)
PR	Přírodní rezervace
PSZ	Plán společných zařízení
RBC/RBK	Regionální biocentrum / biokoridor
S, J, Z, V a kombinace	Označení světových stran
SEZ	Stará ekologická zátěž
SLT	Soubor lesních typů
SOP	Studie odtokových poměrů
ÚAP	Územně analytické podklady
ÚP	Územní plán
ÚPD	Územně plánovací dokumentace
ÚSES	Územní systém ekologické stability
ÚSK	Územní studie krajiny
VD	Vodní dílo
VT	Vodní tok
VVN	Velmi vysoké napětí
VVT	Významný vodní tok
ZD	Zemědělské družstvo
ZÚR	Zásady územního rozvoje



2 Seznam problémů

Oblast	Kód pro oblast	Typ problému	Název problému
Vazba sídla a krajiny, urbanizace	A	A01	Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu
		A02	Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny
		A03	Negativní rozhraní (sídla) s krajinou
		A04	Rizikový průnik zastavitelné plochy
Prostupnost krajiny z hlediska dopravy	B	B01	Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel)
Fragmentace krajiny, migrační prostupnost území, dálkové migrační koridory, biodiverzita	C	C01	Duplicita v územní ochraně přírody
		C02	Nedostatečná ochrana přírody v rámci územních plánů
		C03	Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami
		C04	Nízké zastoupení přírodních biotopů (pod 5 % rozlohy obce)
		C05	Přírodní biotopy ve střetu se zastavitelnými plochami
		C06	Chybějící zeleň v krajině
		C09	Unifikovaná krajina
ÚSES	D	D01	Problémy vymezení ÚSES
Krajinný ráz	E	E01	Velké půdní bloky bez vegetace
		E02	Bodové a liniové vertikální stavby
		E03	Stavby s nadměrným měřítkem
		E04	Aktivní lomy a výsypky
Vodní hospodářství	F	F01	Zastavěné území ohrožené povodní s průtokem Q100
		F02	Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100
		F03	Kritické body
		F04	Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání
Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields	G	G01	Brownfield v krajině
		G02	Výskyt staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Lesnictví	H	H01	Nízká lesnatost
Zemědělství, eroze, horninové prostředí	I	I01	Zastavitelná plocha vymezená v místě poddolovaného území
		I02	Erozně ohrožené bloky orné půdy vodní erozí (silně erozně ohrožené a mírně erozně ohrožené s vysokým rizikem)
		I03	Erozní událost
		I04	Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
		I05	Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací
		I06	Zastavěné území zasahující do sesuvného území
		I07	Půdy potenciálně ohrožené větrnou erozí
	J	J01	Křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy



Rekreace a turistický ruch	J02	Křížení turistické trasy se silnicí I. třídy
	J03	Vedení cyklotrasy po silnici I./II. třídy
	J04	Vedení turistické trasy po silnici I./II. třídy
	J05	Nevyužití potenciálu turistického cíle
		- zahrnuje chátrající památky
		- nevyužití kulturně-historického objektu
		- neupravené okolí
	J06	Absence značeného turistického pěšího spojení
	J07	Absence značeného cyklistického spojení
	J08	Absence možnosti ubytování/stravování
	J09	Absence navazující cyklostezky/značené cyklotrasy
	J10	Plocha rekreace v ploše přírodních hodnot
	J11	Absence zeleně podél cyklotrasy/cyklostezky/turistické trasy
	J12	Neudržovaná cyklotrasa/cyklostezka/turistická trasa
		- zahrnuje i neudržovaný nebo poškozený rozcestník
	J13	Souběh cykloturistické a turistické trasy



3 Beřovice

Beřovice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného v údolí Bakovského potoka.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348.

Obec se nachází v nadmořské výšce 210 m n. m.

Počet obyvatel: 419 obyvatel

Rozloha: 570 ha

Součástí obce je také sídelní část Bakov.

Na návsi se nachází kaple Panny Marie Lurdské z roku 1732, Boží muka a památník Valeriána Pejši. Významnou přírodní lokalitou jsou Mokřiny u Beřovic a přírodní památka Hradiště.

Katastrální území: Bakov, Beřovice

Územní plán: schválení ÚP 14. 04. 2016, nabytí účinnosti 14.04.2016

Pozemkové úpravy: KoPÚ Bakov – ukončená, zapsáno do KN 30.05.2003;

KoPÚ Beřovice – ukončená, zapsáno do KN 02.01.2014

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Bakov – Otruby (Slaný)
- Beřovice – Dolín (Slaný)
- Bakov – Zlonice
- Beřovice – Zlonice
- Beřovice – Břeštiny (Zlonice)
- Beřovice – Vítov (Žižice)
- Tmář (Zlonice) – Beřovice
- Beřovice – Skůry (Hobšovice)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Mezi Bakovem a Beřovicemi okolo Bakovského potoka, u kóty 288

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Bakovský rybník, Bakovský potok s břehovými porosty

Krajinné mozaiky: Přírodní památka Mokřiny u Beřovic, okolí zaniklé tvrze Bakov

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Golfový areál Golf Beřovice, hřbitov v Beřovicích

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 001 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 001 Bodové, liniové vertikální stavby – vedení VVN 400 kV

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:



Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-042)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok a jeho přítoky

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-046, F01-047)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-029, F02-030, F02-031, F02-032, F02-033, F02-034, F02-035)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-008, I03-013)

Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku (I04-007, I04-008)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-001, C06-002)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (2,05 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vymezení ÚSES – neplatné vymezení RBK v KPÚ – D01-082

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (4,9%), nevhodná druhová skladba lesa, V západní a jihozápadní části území se nacházejí menší lesíky, ve východní části v okolí vodního toku Bakovský potok. Ostatní části území jsou bezlesá (H-01-001).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Nejsou problémy k řešení.



Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení:	
<u>Brownfieldy v krajině:</u> -	
<u>Kontaminace:</u> -	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



4 Bílichov

Bílichov je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severozápadně od Kladna v oblasti Přírodního parku Džbán.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1407.

Obec leží v nadmořské výšce 365 m n. m.

Počet obyvatel: 213 obyvatel

Rozloha: 1 221 ha

Obec leží v Přírodním parku Džbán, cenné jsou zde chráněné území Bílichovské údolí, Smradovna a Cikánský dolík.

Katastrální území: Bílichov

Územní plán: schválení ÚP 14.02.2011, nabytí účinnosti 14.02.2011

Pozemkové úpravy: není

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Hořešovice – Bílichov

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Severně, západně a jižně od intravilánu včetně národních přírodních památek Bílichovské údolí, Cikánský dolík a přírodní památky Smradovna

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: První, Druhý, Třetí a Velký Bílichovský rybník
Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice):

Krajinné mozaiky: Součást přírodního parku Džbán, Vysoký podíl zeleně v intravilánu a navazující přímo na něj

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: areál bývalého zámku Bílichov

Problémy a negativní dominanty: --

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-020)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Zlonický potok a přítoky

Ohrožení povodněmi

Zastavitelná plocha ohrožená povodněmi s průtokem Q100 (F02-053, F02-054)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -



Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)	
Problémy k řešení: Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)	
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)	
Problémy k řešení: -	
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví	
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vymezení ÚSES - nesoulad mezi daty ÚP a koncepčním vymezením NRBC – D01-007, D01-008 <u>Lesnictví:</u> Lesnatost je vysoká (84,9%), ale je nevhodná druhová skladba lesních porostů. Kromě východní části je území téměř celé zalesněno, na území se nacházejí zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin – uznané jednotky reprodukčního materiálu.	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: Absence značeného turistického pěšího spojení (J06-001) Absence značeného cyklistického spojení (J07-001)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: <u>Brownfieldy v krajině:</u> - <u>Kontaminace:</u> -	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



5 Černuc

Černuc je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného. Rozkládá se v údolí Vranského potoka v bezlesé, mírně zvlněné krajině.

První písemná zmínka pochází z roku 1302.

Obec se nachází v nadmořské výšce 192 m n. m.

Počet obyvatel: 1 012 obyvatel

Rozloha: 2 116 ha

Černuc se skládá z jedné obce, ale má více sídelních částí: Černuc, Bratkovice, Miletice a Nabdín

Katastrální území: Bratkovice u Velvar, Černuc, Miletice u Velvar, Nabdín

Územní plán: změna č. 4 ÚP Černuc, nabytí účinnosti 11.09.2024

Pozemkové úpravy: KoPÚ Bratkovice u Velvar – ukončená, zápis do KN 27.12.2018;

KoPÚ Černuc – neukončená, datum zahájení 02.06.2020;

KoPÚ Miletice u Velvar – ukončená, 06.06.2006;

KoPÚ Nabdín – neukončená, datum zahájení 16.02.2023

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny:

- chybí přístup směr Budihostice (k.ú. Miletice u Velvar)
- zlepšit stav údržby cesty (k.ú. Nabdín)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou:

- k.ú. Bratkovice u Velvar (severozápad), k.ú. Miletice u Velvar, k.ú. Černuc

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

- k.ú. Černuc

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Hospozín – Černuc
- Hospozín – Bratkovice
- Černuc – Bratkovice
- Černuc – Miletice
- Nabdín – Hobšovice
- Nabdín – Černuc

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Menší plochy okolo obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Nádrž východně od Černuce, Vranský, Zlonický a Bakovský potok

Krajinné mozaiky: Severně od Černuce, bývalá pískovna u Nabdína

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Hřbitov v Nabdíně, Panský Dvůr u Nabdína, jezdecký areál v Bratkovcích



Problémy a negativní dominanty:

E01 – 002 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 002 Bodové, liniové vertikální stavby – vedení VVN 400 kV

E03 – 001 Stavby s nadměrným měřítkem - areály výroby na okraji Černuce

E04 – 001 Aktivní lomy a výsypky - Pískovny severně a severovýchodně od Černuce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok, Červený p., Vranský p.

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-004, F01-007, F01-013)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-004, F02-052)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Vranský potok, Bakovský p., Zlonický p.

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-003 – C06-005)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,13 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vymezení ÚSES - nevhodné křížení koridorů (LBK vstupuje do NRBK – D01-056, absence vložených LBC do NRBK a nefunkční vedení D01-085)

Lesnictví:

Lesnatost je velmi nízká (0,7%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobné lesíky ve střední části obce a podél vodního toku Vranský potok, ostatní území je téměř bezlesé. (H01-002)



Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení:	
Absence značeného cyklistického spojení (J07-008)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení:	
<u>Brownfieldy v krajině:</u>	
Zemědělský areál Miletice (G01-006) – neřešen v ÚP, nedostatečně kryt zelení, pohledově exponovaný	
<u>Kontaminace: -</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



6 Drnek

Drnek je malá obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící západně od Slaného. První písemná zmínka o obci pochází ze 14. století. Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 412 m n. m. Počet obyvatel: 186 obyvatel Rozloha: 520 ha Drnek tvoří samostatná obec bez sídelních částí. Významným místem v obci jsou zaniklé vsi Humniště a Svídna, které dnes slouží jako archeologické naleziště.

Katastrální území: Drnek

Územní plán: změna č. 2 (ÚPnSÚ), nabytí účinnosti 01.10.2006

Pozemkové úpravy: není

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cest

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Malíkovice – Drnek

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Na většině plochy území obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Drnecký potok s břehovými porosty

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Bývalá tvrz Humniště, kamenný kruh u Drnku

Problémy a negativní dominanty:

E03 – 002 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby v Martinicích

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Červený potok a přítoky

Ohrožení povodněmi: -

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů



Problémy k řešení: -
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy
Problémy k řešení: Výskyt erozní ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)
Problémy k řešení: Nízké zastoupení přírodních biotopů (2,65 %), C04
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - v datech ÚAP nesprávně definováno jako RBK v trase NRBK – D01-002, v datech ÚP nevymezeno vedení RBK – D01 – 004, v ÚP nevymezen RBK – D01-066, absence vložených LBC do trasy NRBK – D01-067 <u>Lesnictví:</u> Lesnatost je vysoká (71,5%), Vysoká lesnatost na celém území obce , ale nevhodná druhová skladba lesních porostů
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: -
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: Nejsou problémy k řešení.
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: -
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>
Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



7 Dřínov

Dřínov je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící mezi Slaným a Velvary. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. Obec se nachází v nadmořské výšce 270 m n. m. Počet obyvatel: 335 obyvatel Rozloha: 652 ha Obec Dřínov (okres Kladno) se skládá ze dvou základních sídelních částí: Dřínov a Drchkov. Severně od obce protéká Dřínovský potok.

Katastrální území: Drchkov, Dřínov u Zlonic

Územní plán: změna č. 1 ÚP Dřínov, nabytí účinnosti 06.03.2024

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cest

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

- k.ú. Dřínov u Zlonic

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

- k.ú. Dřínov u Zlonic

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Dřínov – Stradonice

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Menší lesní plochy okolo Dřínova a především u Drchkova v okolí Bakovského potoka

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník Břečka, Bakovský potok a jeho levostranný přítok s břehovými porosty

Krajinné mozaiky: U vrchu Hradiště včetně přírodní památky Hradiště, severně od PP Hradiště, východně od Drchkova

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Stáj u Beránků v Drchkově

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 003 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 003 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač severně od PP Hradiště

E02 – 004 Bodové, liniové vertikální stavby - vedení VVN 400 kV

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -



Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-068)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-006, C06-007)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (3,28 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - schématické vymezení LBC –D01-013, D01-016, dílčí část drobného vodního toku neznešena do ÚSES - D01-031

Lesnictví:

Lesnatost velmi nízká (0,8%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobné lesíky na jih zemí v místní části Drchkov, ostatní území je téměř bezlesé (H01-003).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:



Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



8 Hobšovice

Hobšovice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1227.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 230 m n. m.

Počet obyvatel: 356 obyvatel

Rozloha: 989 ha

Součástí obce je i sídelní část Skůry.

Mezi významné památky patří kostel sv. Bartoloměje a historická venkovská zástavba.

Katastrální území: Hobšovice, Skůry

Územní plán: schválení ÚP 29.09.2016, nabytí účinnosti 29.09.2016

Pozemkové úpravy: KoPÚ Hobšovice – ukončená, zápis do KN 26.04.2013;

KoPÚ Skůry – ukončená, zápis do KN 30.07.2001

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- chybí přístup s drobnou krajinnou zelení

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

- k.ú. Hobšovice, k.ú. Skůry

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

- k.ú. Hobšovice, k.ú. Skůry

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Tmář (Zlonice) – Skůry
- Hospozín – Skůry
- Hobšovice – Luníkov (Žižice)
- Hobšovice – Skůry
- Poštovice – Skůry
- Bratkovice – Hobšovice
- Hobšovice – Ješín (Velvary)
- Nabdín (Černuc) – Hobšovice
- Beřovice – Skůry
- Hobšovice – Tmář (Zlonice)
- Hobšovice – Vítov (Žižice)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Menší porost jihovýchodně od Skůr, severně od Hobšovického rybník

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Hobšovický rybník, vodní plocha jihovýchodně od Skůr, Zlonický a Bakovský potok s porosty

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sady západně od Hobšovic

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Přírodní památka Mokřiny u Beřovic, okraj golfového areálu Beřovice, hřbitov v Hobšovic

Problémy a negativní dominanty:



E01 – 004 Velké půdní bloky bez vegetace
E02 – 005 Bodové, liniové vertikální stavby – vedení VVN 400 kV
E03 – 003 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby v Křovicích
E03 – 004 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na západním okraji Hobšovic

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok a přítoky

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-079, F01-080)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Zlonický potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-018, I03-019)

Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku (I04-011)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokalita výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelná plocha BV1 (C03-001)

Chybějící zeleň v krajině (C06-008, C06-009)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,27 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES: -

Lesnictví:

Lesnatost velmi nízká (1,6%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Menší lesík ve střední části území a v okolí Bakovského potoka a Hobšovického rybníka, ostatní území téměř bezlesé (H01-004).

Na jihozápadním cípu území se nachází větší lesní komplex, ostatní části jsou téměř bezlesé. H01-005



Celé území téměř bezlesé. H01-006 Celé území téměř bezlesé, malý lesík podél vodního toku Vranský potok.H01-007	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: -	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



9 Hořešovice

Hořešovice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severozápadně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1227.

Obec se nachází v nadmořské výšce kolem 290 m n. m.

Počet obyvatel: 262 obyvatel

Rozloha: 436 ha

Součástí obce je místní část Vrbice.

Významnou památkou je kostel sv. Petra a Pavla a řada historických venkovských usedlostí.

Katastrální území: Hořešovice

Územní plán: schválení ÚP 10.10.2014, nabytí účinnosti 10.10.2014

Pozemkové úpravy: KoPÚ Hořešovice – ukončená, zápis do KN 28.02.2011

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cest

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Líský – Hořešovice
- Pozdeň – Hořešovice
- Hořešovice – Hořešovičky
- Hořešovice – Bilíčov
- Hořešovice – Klobuky

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlejší ve východní části území, včetně přírodního parku Džbán, menší v návaznosti na intravilán

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Vodní nádrž na jihozápadním okraji, Zlonický potok s porosty

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Chmelnice západně od obce

Krajinné mozaiky: Rákosiny jihozápadně od intravilánu, dále jihozápadně a jihovýchodně od obce

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Hřbitov Hořešovice

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 005 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 005 Stavby s nadměrným měřítkem - dálnice D7 ve výstavbě

E03 – 006 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na jihovýchodním a severním okraji obce



E03 – 007 Stavby s nadměrným měřítkem - areál motokrosu severovýchodně od obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-010)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Zlonický potok a přítoky, Zichovecký p.

Ohrožení povodněmi

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-055, F02-056)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Zichovecký potok, Zlonický p.

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-013)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (1,67 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - nadlimitně dlouhý dílčí úsek RBK i s vloženým LBC – D01-063, nadlimitně dlouhý dílčí úsek RBK -D01-064, D01-065

Lesnictví:

Nízká lesnatost (14,0%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Na jihozápadním cípu území se nachází větší lesní komplex, ostatní části jsou téměř bezlesé (H01-005).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:



Vedení cyklotrasy po silnici II. třídy (J03-001, J03-002)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



10 Hořešovičky

Hořešovičky jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se v blízkosti Hořešovic.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 300 m n. m.

Počet obyvatel: 136 obyvatel

Rozloha: 371 ha

Obec tvoří jediné sídlo bez dalších částí.

Dominantou je kaple a dochovaná venkovská architektura.

Katastrální území: Hořešovičky

Územní plán: schválení ÚP 29.01.2010, nabytí účinnosti 29.01.2010

Pozemkové úpravy: KoPÚ Hořešovičky – ukončená, zápis do KN 03.01.2014

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- chybí přístup směrem na přírodní park Džbán a Zichovec

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Hořešovice – Hořešovičky
- Hořešovičky – Zichovec
- Hořešovičky – Kokovice (Klobuky)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Vodní plocha na jihozápadním okraji, Zichovecký potok s porosty

Krajinné mozaiky: Severozápadně od obce a na jihozápadním okraji

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 006 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 008 Stavby s nadměrným měřítkem - dálnice D7 ve výstavbě

E03 – 009 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severozápadním okraji obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-040)

Ohrožení krajiny suchem



Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Zichovecký potok <u>Ohrožení povodněmi: -</u>	
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)	
Problémy k řešení: Úseky toků vhodné k revitalizaci: Zichovecký potok	
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)	
Problémy k řešení: Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01) Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)	
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)	
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-010 – C06-012) Téměř nulové zastoupení přírodních biotopů (C04)	
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví	
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - prvek LBK vystupující z hydrického prostředí do terestrického - D01-083, <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (0,1%). Celé území téměř bezlesé (H01-006)	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: Nejsou problémy k řešení.	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



11 Hospozín

Hospozín je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného směrem k Velvarům.

První písemná zmínka pochází z roku 1316.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 230 m n. m.

Počet obyvatel: 588 obyvatel

Rozloha: 811 ha

Významnou památkou je kostel Narození sv. Jana Křtitele a několik historických statků.

Katastrální území: Hospozín

Územní plán: schválení ÚP 06.08.2011, nabytí účinnosti 06.08.2011

Pozemkové úpravy: KoPÚ Hospozín – ukončená, zápis do KN 10.12.2021

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Hospozín – Skůry (Hobšovice)
- Hospozín – Kmetiněves
- Hospozín – Černuc
- Hospozín – Bratkovice (Černuc)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Malý rybník, Velký rybník, Vranský potok s porosty

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Zámek Hospozín, hřbitov na severním okraji obce, část Hospozínek

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 007 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 006 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač jihovýchodně od obce

E03 – 010 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na západním a východním okraji obce

E03 – 011 Stavby s nadměrným měřítkem - areál fotovoltaiky severozápadně od obce

E03 – 012 Stavby s nadměrným měřítkem - regulační stanice plynu severně od obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem:



Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Vranský potok a přítoky <u>Ohrožení povodněmi</u> Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-022, F01-023) Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-007, F02-008, F02-009)	
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)	
Problémy k řešení: -	
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)	
Problémy k řešení: Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01) Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)	
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)	
Problémy k řešení: Lokality výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy BV4, BV5, SV1 (C03-002), zastavitelné plochy BV8, BV9 (C03-003) Chybějící zeleň v krajině (C06-014 – C06-016) Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,71 %), C04	
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví	
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - potenciálně hydricky bariérové křížení dvou lokálních větví D01-054, biokoridor v ÚP veden jako NRBK na ploše s parametry místních větví ÚSES - D01-055, vedení LBK skrze zástavbu - D01-071 <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (0,1%). Na jihozápadním cípu území se nachází větší lesní komplex, ostatní části jsou téměř bezlesé (H01-005).	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení (J07-007)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: -	



Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



12 Hrdlív

Hrdlív je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící bezprostředně západně od města Slaný.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 270 m n. m.

Počet obyvatel: 512 obyvatel

Rozloha: 170 ha

Hrdlív tvoří jedna obec bez místních částí.

Významnou dominantou je kostel sv. Jiří a pozůstatky hornické a průmyslové historie regionu.

Katastrální území: Hrdlív

Územní plán: schválení ÚP 14.05.2008, nabytí účinnosti 14.05.2008

Pozemkové úpravy: KoPÚ Hrdlív – ukončená, zápis do KN 22.02.2002

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlejší všemi směry od obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Smečenský potok a potok Šmanták s porosty

Skály: Skalní výchozy na severozápadním okraji obce

Krajinné mozaiky: Severovýchodně od obce

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 008 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 007 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač jihovýchodně od obce

E03 – 013 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severním okraji obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-027)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Šmanták, Smečenský p.

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-039)



Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-024, F02-025)
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)
Problémy k řešení: Úseky toků vhodné k revitalizaci: Smečenský potok
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)
Problémy k řešení: Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)
Problémy k řešení: Nízké zastoupení přírodních biotopů (1,22 %), C04
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> - <u>Lesnictví:</u> Lesnatost je střední (19,9%), Lesy jsou rovnoměrně rozprostřeny po celém území obce, nevhodná druhová skladba lesních porostů
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: -
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení (J07-025)
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: -
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>
Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



13 Chržín

Chržín je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného. První písemná zmínka pochází z roku 1295.
Obec se nachází v nadmořské výšce kolem 230 m n. m.
Počet obyvatel: 309 obyvatel
Rozloha: 871 ha
Dominantou obce je kostel sv. Klimenta a historická venkovská zástavba.

Katastrální území: Budihostice, Chržín, Dolní Kamenice u Velvar

Územní plán: chybí

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

- k.ú. Dolní Kamenice u Velvar, k.ú. Budihostice

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlejší na severním a východním okraji intravilánu, severně a severozápadně od obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Budihostický rybník, Bakovský potok jihozápadně od Budihostic

Skály: Severozápadně od Dolní Kamenice

Krajinné mozaiky: Okolo Bakovského potoka i v jeho širším okolí, na jižním okraji Budihostic, jižní okraj Dolní Kamenice, severozápadně od Dolní Kamenice

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Hřbitov Chržín, letiště Sazená

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 009 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 008 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač jihovýchodně od Chržína

E02 – 009 Bodové, liniové vertikální stavby – vedení VVN 400 kV

E03 – 014 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severním a jihozápadním okraji Budihostic, jihovýchodně od Chržína

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok, Vranský p.

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-005)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Bakovský potok, Vranský p.

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-017)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,35 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - schématické vedení LBC – D01-057-059, absence vložených LBC do trasy NRBK – D01-084

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (3,4%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobné lesíky na jihu a jihovýchodě obce ostatní území téměř bezlesé (H01-008)

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-009)

Souběh cykloturistické a turistické trasy (J13-002)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



14 Jarpice

Jarpice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1263.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 280 m n. m.

Počet obyvatel: 316 obyvatel

Rozloha: 710 ha

Významnou památkou je kostel Narození Panny Marie a několik drobných sakrálních objektů.

Katastrální území: Jarpice

Územní plán: změna č. 1, nabytí účinnosti 03.10.2013

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty (stabilizace cesty k Lípě)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Jarpice – Pálec
- Jarpice – Šlapanice
- Jarpice – Vyšinek (Zlonice)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlejší okolo Pálečského potoka a Vranského potoka i severně od něj
Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník Hulcrák a další rybní, Úděšický rybník, rybník v Jarpicích, nádrž v Budenicích

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sady na východním okraji Jarpic

Krajinné mozaiky: Okolo Vranského potoka mezi Jarpicemi a Budenicemi

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Úděšice

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 010 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 015 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severu Jarpic

E03 – 016 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby jižně od Budenic

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-046, F03-050)



Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Vranský potok, Pálečský p.

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-009, F01-017)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-010)

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Pálečský potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokality výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy Z06 (BV), Z 07 (BV), Z 08 (BV) (C03-004), zastavitelná plocha Z 04 (BV) (C03-005)

Chybějící zeleň v krajině (C06-018)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (1,17 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - absence vložených LBC do NRBK, vedeno mimo trasu definovanou v ZÚR D01-038, schématické vedení LBC napříč různými plochami – D01 – 046, vedení LBC skrze zastavěnou plochu - D01-047, absence vložených LBC do NRBK a nefunkční vedení - D01-088.

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (5,4%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Lesy se nacházejí ve střední části obce a na západní části, podél vodních toků Pálečský a Vranský potok. Ostatní části jsou bezlesé (H01-009).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:



Absence značeného cyklistického spojení (J07-003)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



15 Jedomělice

Jedomělice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící západně od Slaného na okraji přírodního parku Džbán.

První písemná zmínka pochází z roku 1318.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 340 m n. m.

Počet obyvatel: 450 obyvatel

Rozloha: 705 ha

Okolí je vyhledáváno pro turistiku, cykloturistiku a zachovalou krajinu Džbánu.

Katastrální území: Jedomělice

Územní plán: změna č. 1, nabytí účinnosti 07.06.2019

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- chybí přístup směrem na přírodní park Džbán
- zachovat/zlepšit stav údržby cesty (stabilizace cesty k přístřešku a dál do přírodního parku Džbán)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Pozdeň – Jedomělice
- Jedomělice – Malíkovice
- Libovice – Jedomělice

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlé ve východní části včetně přírodní památky Ostrov u Jedomělic a přírodního parku Džbán, méně rozsáhlé ve všech směrech v okolí obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Byseňský potok s porosty

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sady východně od chatoviště u Byseňského potoka

Krajinné mozaiky: Jižně od obce

Problémy a negativní dominanty:

E03 – 017 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severozápadním okraji obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-045, F03-053)



Ohrožení krajiny suchem: -

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-042, F01-043)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-028)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-019)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (1,77 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - potenciální hydriká bariéra - D01-090, D01-091

Lesnictví:

Středně vysoká lesnatost (37,5%), V západní části území velký lesní komplex, v ostatní části menší lesíky, nevhodná druhová skladba lesních porostů

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-021)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení:

Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území - zastavitelné plochy Z3 (BV), Z4 (BV), P4 (SV) (I01-005), zastavitelné plochy P3 (SV), Z9 (SV) (I01-006), zastavitelné plochy Z12 (BV), P2 (BV) (I01-007), zastavitelná plocha Z5 (TI) (I01-008), zastavitelná plocha Z6 (SV) (I01-009), zastavitelné plochy Z7 (BV), Z1 (SV) (I01-010), zastavitelná plocha Z1/1 (VZ) (I01-011)



Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



16 Jemníky

Jemníky jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící přibližně 5 km jihovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 240 m n. m.

Počet obyvatel: 302 obyvatel

Rozloha: 288 ha

Jemníky tvoří jedna obec bez místních částí.

Charakteristická je zemědělská krajina a zachovalá venkovská zástavba se statky kolem návsi.

Katastrální území: Jemníky

Územní plán: změna č. 01, nabytí účinnosti 17.09.2012

Pozemkové úpravy: KoPÚ Jemníky, neukončená, datum zahájení 19.09.2024

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cest

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Jemníky – Slaný (špatná prostupnost skrz silnici I/7)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlejší v širším okolí Knovízského potoka, menší severně od obce, bývalá jáma Humbolt a okolí

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sad jihovýchodně od Jemníků

Krajinné mozaiky: V okolí Knovízského potoka

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 011 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 018 Stavby s nadměrným měřítkem - dálnice D7, autoservis u dálnice

E03 – 019 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severovýchodním okraji Jemníků

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-021)

Ohrožení krajiny suchem



Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Knovízský potok, Smečenský p. <u>Ohrožení povodněmi</u> Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-038) Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-019, F02-020, F02-021, F02-022, F02-023, F02-026)
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)
Problémy k řešení: Úseky toků vhodné k revitalizaci: Smečenský potok
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)
Problémy k řešení: Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-020)
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - Nenávaznost vedení LBK a potenciálně hydricky bariérové vedení - D01-022 Nespojité vedení LBK - D01-023 Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-094 <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (1,5%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Menší lesíky v severní části území a v jižní části podél vodního toku Knovízský potok, ostatní čisti jsou téměř bezlesé (H01-010).
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: Přírodní biotop ve střetu se zastavitelnou plochou – zastavitelná plocha bydlení Z2 v rámci změny č. 1 s přírodním biotopem suchých širokolistých trávníků (C05-001)
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: -
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: -



Absence značeného cyklistického spojení (J07-028)

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení:

Brownfieldy v krajině:

Zemědělský areál Jemníky (G01-004) – neřešen v ÚP

Kontaminace:-

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



17 Kamenný Most

Kamenný Most je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1411.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 230 m n. m.

Počet obyvatel: 416 obyvatel

Rozloha: 328 ha

Obec tvoří jediné sídlo bez dalších místních částí.

Název obce připomíná historický kamenný most přes Červený potok, který patří k významným místním technickým památkám.

Katastrální území: Kamenný Most

Územní plán: schválení ÚP 24.09.2013, nabytí účinnosti 24.09.2013

Pozemkové úpravy: KoPÚ Kamenný Most, ukončená, zápis do KN 08.04.2010

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Zvolněves – Kamenný most

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Krajinné mozaiky: V návaznosti na jihozápadní až západní okraj obce, Jižní okraj obce
Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Bunkr v severní části

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 012 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 012 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač severně od obce

E03 – 020 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby severně od obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-024)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Knovízský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-034, F01-035)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-020)

Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku (I04-010)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokalita výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy BV/1, BV/2, SV/1, BV/UR1, BV/UR2 (C03-006)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,31 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-032

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (0,9%), Drobné lesíky ve střední části obce, v ostatních částech bez lesa. H01-011

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Nejsou problémy k řešení.

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení:

Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – zastavitelné plochy BV/1, SV/1, SV/2, BV/2, BV/3, BV/4, BV/5 (I01-055), zastavitelné plochy SV/4, OS/1 (I01-056), zastavitelná plocha BV/6 (I01-057)



Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



18 Klobuky

Klobuky jsou městy v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící asi 12 km severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1226.

Městy se nachází v nadmořské výšce přibližně 222 m n. m.

Počet obyvatel: 1 018 obyvatel

Rozloha: 1 588 ha

Součástí městyse jsou místní části Kokovice, Páleček a Vrbičany.

Dominantou je kostel sv. Vavřince, historická radnice a známý menhir Kamenný pastýř, jedna z nejvýznamnějších pravěkých památek ve středních Čechách.

Katastrální území: Čeradice u Pálečku, Kobylníky, Páleček, Klobuky, Kokovice

Územní plán: Územní plán Klobuky – změna č. 2 ÚP Klobuky, nabytí účinnosti 31.03.2023

Pozemkové úpravy: KoPÚ Čeradice u Pálečku – ukončená, zápis do KN 25.10.2017;

KoPÚ Kobylníky – ukončená, zápis do KN 22.10.2013;

KoPÚ Páleček – neukončená, datum zahájení 14.02.2023;

KoPÚ Klobuky v Čechách – ukončená, zápis do KN 02.03.2010

KoPÚ Kokovice – neukončená, datum zahájení neuvedeno

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny:

- naučná stezka vedená po silnici (k.ú. Klobuky)
- stabilizace propojení severně (k.ú. Čeradice u Pálečku)
- chybí přístup směrem na Páleč (k.ú. Páleček)
- zachovat/zlepšit stav údržby cesty (stabilizace propojení severně v k.ú. Čeradice u Pálečku)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

- k.ú. Čeradice u Pálečku, k.ú. Páleček, k.ú. Kobylníky, k.ú. Kokovice

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

- k.ú. Čeradice u Pálečku, k.ú. Klobuky

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Hořešovičky – Kokovice
- Kokovice – Klobuky
- Kobylníky – Klobuky
- Čeradice – Páleček
- Páleček – Stradonice
- Páleček – Páleč
- Kobylníky – Třebíz
- Klobuky – Vrbičany
- Hořešovice – Klobuky
- Páleček – Vrbičany

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:



Lesní porosty: Rozsáhlejší jižně od Klobuk u Zlonického potoka, menší rozptýleně
Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Starý rybník, Nový rybník, rybník Benjamin, Kobylnický rybník, Zlonický potok s porosty
Krajinné mozaiky: Přírodní památka Bohouškova skalka s okolím, okolo Nového rybníka, mezi Kobylníky a Čeradicemi, v návaznosti na severozápadní okraj Pálečku
Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Hřbitov v Klobukách a Pálečku, menhir Zkamenělý pastýř severně od Klobuk

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 013 Velké půdní bloky bez vegetace
E02 – 013 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač severně od Kokovic
E02 – 014 Bodové, liniové vertikální stavby - vedení VVN 400 kV
E03 – 021 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na východním okraji Kokovic
E03 – 022 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby jihovýchodním okraji Klobuk
E03 – 023 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby jižně od Kobylníků
E03 – 024 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby jižně od Pálečku

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-013, F03-049)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Zlonický potok, Žerotínský p., Skalský p. a další

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-026, F01-027, F01-028, F01-029, F01-030, F01-081)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Zlonický potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)
Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)
Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-003)
Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku (I04-002, I04-003)
Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)



Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-021, C06-022)
Nízké zastoupení přírodních biotopů (1,37 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Potenciálně hydricky bariérové křížení dvou lokálních větví - D01-021

Vedení LBK skrze zástavbu - D01-075

Pološně podlimitní vložené LBC do trasy RBK - D01-081

Potenciální hydrická bariéra (střet dvou hydricky odlišných větví ÚSES) - D01-092

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (2,2%), nevhodná druhová skladba lesních porostů, Drobné lesíky podél vodních toků Zlonický potok, Žerotínský potok a rybníka Nový rybník a železniční tratě. Ostatní části jsou téměř bezlesé (H01-012).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Vedení turistické trasy po silnici - po silnici vede naučná stezka (J04-001, J04-002)

Nevyužití potenciálu turistického cíle (J05-004)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení:

Brownfieldy v krajině:

Bývalý cukrovar Klobuky (G01-001) – neřešen v ÚP

Kontaminace:-

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



19 Kmetiněves

Kmetiněves je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se mezi Slaným a Velvary.

První písemná zmínka pochází z roku 1227.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 220 m n. m.

Počet obyvatel: 304 obyvatel

Rozloha: 683 ha

Součástí obce je místní část Vítov. Významnou památkou je kostel sv. Jana Křtitele a několik historických hospodářských usedlostí.

Katastrální území: Kmetiněves

Územní plán: změna č. 1 ÚP Kmetiněves (ZUP 2 rozpracovaná), nabytí účinnosti 22.05.2015

Pozemkové úpravy: KoPÚ Kmetiněves – ukončená, zápis do KN 26.08.2014

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Poštovice – Kmetiněves
- Kmetiněvec – Tmář (Zlonice)
- Hospozín – Kmetiněves

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Severně v návaznosti na intravilán Kmetiněvse, podél Vranského potoka a na nejseverozápadnějším cípu katastru

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Starý i nový hřbitov

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 014 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 025 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby v západním středu obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Vranský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-018)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-023, C06-024)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,74 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Absence vložených LBC do RBK i v rámci KPÚ (nadmítně dlouhý dílčí úsek) - D01-039

Vedení LBK na ploše RBC (narušená posloupnost hierarchických úrovní ÚSES) - D01-049

Několik odlišných vymezení RBC (ÚP, ZÚR a KPÚ) - D01-050

Absence vedení NRBK v ÚP (v ÚP jen osa a ochranná zóna) - D01-051

V PSZ plocha vymezena jako NRBK ve vedení LBK - D01-093

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (2,2%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobnější lesíky ve střední části obce a podél potoka Vraný. Ostatní části jsou téměř bezlesé (H01-013).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-006)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



20 Knovíz

Knovíz je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící přibližně 4 km jihovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 250 m n. m.

Počet obyvatel: 591 obyvatel

Rozloha: 423 ha

Knovíz tvoří jedna obec bez místních částí.

Významná je zejména archeologická lokalita knovízské kultury z pozdní doby bronzové, podle níž byla pojmenována významná pravěká kultura střední Evropy.

Katastrální území: Knovíz

Územní plán: schválení ÚP 01.01.2020, nabytí účinnosti 01.01.2020

Pozemkové úpravy: KoPÚ Knovíz – ukončená, zápis do KN 02.05.2015

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty směrem na Husovu skálu a ke Knovízskému drau

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlejší v návaznosti na severovýchodní až jihovýchodní okraj obce, menší na západním okraji

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Knovízský potok s porosty

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Rozsáhlé sady severně od obce

Skály: Husova skála a další Skály: na jižním okraji obce

Krajinné mozaiky: Jižně od obce a v návaznosti na severozápadní okraj obce

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Hřbitov

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 015 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 016 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač v jižní části katastru

E03 – 026 Stavby s nadměrným měřítkem - dálnice D7"

E03 – 027 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severovýchodním okraji obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-012)

Ohrožení krajiny suchem



Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Knovízský potok <u>Ohrožení povodněmi</u> Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-036, F01-037) Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-018, F02-027)	
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)	
Problémy k řešení: -	
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)	
Problémy k řešení: Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)	
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)	
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-025, C06-026) Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,57 %), C04	
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví	
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - Nepokračování vedení LBK na území obce Knovíz (sousední pozemkové úpravy navrhuje vedení LBK) - D01-074 Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-095 <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (3,8%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Menší lesíky ve střední části obce, podél Knovízského potoka a podél železniční trati v severní části území. Chybějí les zejména na jihu a jihozápadě území (H01-014).	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: - .	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: -	



Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



21 Královice

Královice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se jihovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 245 m n. m.

Počet obyvatel: 278 obyvatel

Rozloha: 363 ha

Obec tvoří jediné sídlo bez dalších částí.

Mezi významné památky patří kostel sv. Jiří a několik historických zemědělských usedlostí.

Katastrální území: Královice u Zlonic

Územní plán: změna č. 3 ÚP Královice – pořízeno zkráceným postupem, nabytí účinnosti 14.07.2024

Pozemkové úpravy: KoPÚ Královice u Zlonic – neukončená, datum zahájení 09.03.2024

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty na Dřínov přes pole

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Královice – Trpoměchy (Slaný)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Především u Řípce, který je dominantou regionálního významu, menší plochy lesa pak u Bakovského potoka a severozápadně od obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybníční soustava západně od obce, rybník na Rybníčkách

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sady jižně od rybníku Na rybníčkách

Krajinné mozaiky: V okolí Lužeckého mlýna, dančí obora

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Lužecký mlýn, jezdecký areál Královický dvůr

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 016 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 017 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač u Řípce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok



<u>Ohrožení povodněmi</u> Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-063, F01-064)
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)
Problémy k řešení: Úseky toků vhodné k revitalizaci: Bakovský potok
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)
Problémy k řešení: Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01) Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-027) Nízké zastoupení přírodních biotopů (2,01 %), C04
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - Schematické vymezení LBC - D01-012 Schematické vymezení LBC - D01-014 Schematické vymezení LBC - D01-017 Schematické vymezení LBC - D01-018 Slepé vedení hydrické větve lokální ÚSES - D01-030 Nespojité vedení LBK na administrativní hranici - D01-097 <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (1,7%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobnější lesíky ve střední části obce, podél Bakovského potoka a rybníků v západní části území a na jihu, zejména sever a jihozápad je téměř bezlesý (H01-015).
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: -
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: -
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: -



Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



22 Kutrovice

Kutrovice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1266.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 220 m n. m.

Počet obyvatel: 109 obyvatel

Rozloha: 149 ha

Kutrovice tvoří samostatná obec bez místních částí.

Dominantou je kaple sv. Jana Nepomuckého a zachovalé venkovské prostředí.

Katastrální území: Kutrovice

Územní plán: změna č. 1 ÚP Kutrovice, nabytí účinnosti 30.12.2020

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlejší u Bakovského potoka, menší na severním okraji a jižním okraji obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Bakovský potok s porosty

Skály: Na severním a západním okraji obce

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Statek na jižním okraji

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 017 Velké půdní bloky bez vegetace

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-007)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-061)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -



Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Nedostatečná ochrana přírody v rámci územních plánů – nevymezené reg. VKP Lužní les, mokřad a rákosíště v nivě Pozdeňského potoka (C02-002)

Chybějící zeleň v krajině (C06-028, C06-029)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (2,23 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES: -

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (1,3%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Menší lesíky kolem bakovského potoka, v ostatních částech téměř bez lesa (H01-016).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Vedení turistické trasy po silnici (J04-003) – po silnici vede naučná stezka

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



23 Kvílice

Kvílice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severozápadně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 280 m n. m.

Počet obyvatel: 89 obyvatel

Rozloha: 195 ha

Součástí obce je místní část Neprobylce.

Významnou dominantou je barokní zámek Kvílice, který je spojen se šlechtickým rodem Chotků. V okolí se nachází zemědělská krajina s řadou drobných sakrálních památek a historických cest.

Katastrální území: Kvílice

Územní plán: rozpracovaný

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Plchov – Kvílice

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Krajinné mozaiky: Rozsáhlé podél celého Bakovského potoka i jižně od něj, rovněž severozápadně od obce

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Hřbitov

Problémy a negativní dominanty:

-

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-031)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-040)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy



Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Nedostatečná ochrana přírody v rámci územních plánů – nevymezené reg. VKP Lužní les, mokřad a rákosíště v nivě Pozdeňského potoka (C02-001)

Chybějící zeleň v krajině (C06-030)

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Potenciální hydrická bariéra přechodu ve vedení dvou LBK - D01-026

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (0,2%). Drobné lesíky ve střední části obce, podél Bakovského potoka, ostatní území téměř bezlesé (H01-017).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Nejsou problémy k řešení.

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



24 Ledce

Ledce jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící přibližně 6 km jihovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1408.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 250 m n. m.

Počet obyvatel: 505 obyvatel

Rozloha: 551 ha

V obci se nachází kaple a několik historických zemědělských usedlostí. Okolní krajina je využívána převážně k zemědělství a rekreaci.

Katastrální území: Ledce u Kladna

Územní plán: schválení ÚP 12.07.2019, nabytí účinnosti 12.07.2019

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Ledce – Malíkovice

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlé i méně rozsáhlé v západní části, u zámku Štřebenberk

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybníky Kněžák, Návesák, Na hrádku, Zikářák, Šternberský rybník, Štřebenberský potok a Drnecký potok s porosty

Krajinné mozaiky: Přírodní park Džbán, okolo rybníka na Hrádku

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Zámek Šternberk, březová alej, hřbitov Ledce

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 018 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 028 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severovýchodním okraji Ledců

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-028, F03-029)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Šternberský potok

Ohrožení povodněmi: -



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Šternberský potok, Drnecký p.

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Částečná duplicita v ochraně přírody – reg. VKP Smečenská alej a přírodní památka Smečno (C01-003)

Chybějící zeleň v krajině (C06-031)

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Podlimitní velikost LBC - D01-108

Lesnictví:

Nízká lesnatost (9,6%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Menší lesíky v severozápadní části území a jižní a východní části území. Severovýchod a jihovýchod málo lesnatý (H01-018).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-027)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



25 Libovice

Libovice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severně od Slaného. První písemná zmínka pochází z roku 1407.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 260 m n. m.

Počet obyvatel: 383 obyvatel

Rozloha: 610 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Charakteristická je klidná venkovská zástavba a zemědělský ráz krajiny.

Katastrální území: Libovice u Slaného

Územní plán: změna č. 1 ÚP Libovice, nabytí účinnosti 31.05.2025

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty (naučná stezka vede po silnici)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Libovice – Tuřany
- Libovice – Jedomělice
- Libovice – Byseň (Tuřany)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlé v severozápadní části, menší v jihozápadní, na Šachtě

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Byseňský potok s porosty

Skály: Dívčí skála

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Libovický jedlý park

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 019 Velké půdní bloky bez vegetace

E04 – 002 Aktivní lomy a výsypky - skl. odp.

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-006)

Ohrožení krajiny suchem



<u>Ohrožení povodněmi</u> Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-059) Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-042, F02-043, F02-044, F02-045, F02-046, F02-047, F02-048, F02-049)
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)
Problémy k řešení: -
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)
Problémy k řešení: Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01) Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-032 – C06-034) Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,33 %) C04
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - Schematické vymezení LBC - D01-020 Potenciální hydrické křížení - D01-099 <u>Lesnictví:</u> Středně vysoká lesnatost (36,7%), na severu a severozápadě velký lesní komplex, v ostatních částech spíše menší lesíky. nevhodná druhová skladba lesních porostů.
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: -
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení (J07-022)
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – Z.1 (BV), Z.2 (BV), Z.3 (BV), Z.4 (BV), Z.41 (BV), Z.5 (BV), Z.6 (BV), Z.7 (BV) (I01-023), zastavitelné plochy Z.17 (BV), Z.18 (BV) (I01-024), zastavitelné plochy Z.16 (BV), Z.15 (BV), Z.14 (BV) (I01-025), zastavitelné plochy Z.13 (BV), Z.12 (BV), Z.11 (BV) (I01-026), zastavitelné plochy Z.10 (BV), R.1 (BV) (I01-027), zastavitelné plochy Z.8 (BV), Z.9 (BV) (I01-028)



Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



26 Líský

Líský je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se západně od Slaného na okraji přírodního parku Džbán.

První písemná zmínka pochází z roku 1382.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 410 m n. m.

Počet obyvatel: 111 obyvatel

Rozloha: 240 ha

Součástí obce je místní část Vyšín.

Významnou hodnotu představuje okolní příroda Džbánu a zachovalý venkovský charakter sídla.

Katastrální území: Líský

Územní plán: změna č. 1 ÚP Líský, nabytí účinnosti 16.07.2024

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Líský – Pozdeň
- Líský – Hořešovice
- Hřešice (Pozdeň) – Líský

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Jihozápadně a severovýchodně od obce

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Rozhledna Líský

Problémy a negativní dominanty: -

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) bezejmenný tok

Ohrožení povodněmi

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -



Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-035, C06-036)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (3,57 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Lesnictví:

Nízká lesnatost (10,8%), na severu s severovýchodě jsou větší lesíky, na jihu podél Líského potoka, severní a severozápadní hranici lemuje velký lesní komplex nevhodná druhová skladba lesních porostů.

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-020)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



27 Loucká

Loucká je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 215 m n. m. Počet obyvatel: 139 obyvatel Rozloha: 216 ha Loucká tvoří jednu obec bez místních částí. V obci se nachází kaplička a několik historických statků typických pro dolní Poohří.

Katastrální území: Loucká

Územní plán: schválení ÚP 02.05.2024, nabytí účinnosti 02.05.2024

Pozemkové úpravy: KoPÚ Loucká – ukončená, zapsání do KN 10.10.2000

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- chybí přístup severním směrem do sousedního ORP

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Malý v jihozápadním cípu katastru

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sad na západním okraji intravilánu

Vyhlídková místa: rozhledna Líský

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 020 Velké půdní bloky bez vegetace

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení: -

Povrchový odtok v území

Ohrožení krajiny suchem

Ohrožení povodněmi

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:



Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokalita výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy Z1 (SV), Z5 (SV) (C03-007)

Chybějící zeleň v krajině (C06-037 – C06-039)

Téměř nulové zastoupení přírodních biotopů (C04)

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES: -

Lesnictví:

Velmi nízká -nulová lesnatost. Chybějící les na celém území obce (H01-019).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-011)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



28 Malíkovice

Malíkovice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící západně od Slaného. První písemná zmínka pochází z roku 1318. Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 360 m n. m. Počet obyvatel: 385 obyvatel Rozloha: 625 ha Součástí obce jsou místní části Hvězda a Čanovice. Významnou dominantou je kostel sv. Matouše a okolní krajina přírodního parku Džbán.

Katastrální území: Malíkovice

Územní plán: změna č. 2 ÚP Malíkovice, nabytí účinnosti 15.05.2024

Pozemkové úpravy: KoPÚ Malíkovice – neukončená, datum zahájení 08.11.2024

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- chybí přístup směrem na přírodní park Džbán
- zachovat/zlepšit stav údržby cesty (stabilizace v rámci KPÚ)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Jedomělice – Malíkovice
- Malíkovice – Drnek
- Ledce – Malíkovice

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlé na západě katastru včetně přírodní památky Červené dolíky, na výrazném svahu jižně od Malíkovice

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník Za dvorem, Červený a Černý potok s porosty

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sady západně od Čanovic

Krajinné mozaiky: Přírodní park Džbán, ve všech směrech okolo Čanovic, Myslivárna

Problémy a negativní dominanty:

E03 – 030 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severním okraji Čanovic

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-004, F03-005)

Ohrožení krajiny suchem



Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Červený potok <u>Ohrožení povodněmi</u> Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-062)	
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)	
Problémy k řešení: Úseky toků vhodné k revitalizaci: Červený potok	
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)	
Problémy k řešení: Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01) Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)	
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)	
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-040)	
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví	
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - Nadlimitně dlouhý dílčí úsek NRBK - D01-100 <u>Lesnictví:</u> Střední lesnatost (17,4%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Větší lesní komplex v zádní části území na jihu, v ostatních částech spíše menší lesíky.	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení (J07-026)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – zastavitelná plocha Z.3 (BV) (I01-012), zastavitelná plocha Z.5 (BV) (I01-013), zastavitelná plocha Z.4 (BV) (I01-014) Zastavěné území zasahující do sesuvného území (I06-001)	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	



Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



29 Neprobylice

Neprobylice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severozápadně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 280 m n. m.

Počet obyvatel: 159 obyvatel

Rozloha: 344 ha

Obec tvoří jediné sídlo bez dalších částí.

Charakteristické jsou historické statky a klidná zemědělská krajina.

Katastrální území: Neprobylice u Kutovic

Územní plán: změna č. 1 ÚP Neprobylice, nabytí účinnosti 29.03.2023

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Plošně malé na jihovýchodním okraji Neprobylic, okolo rybníka v Neprobylicích

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník v Neprobylicích, Bakovský potok s porosty

Krajinné mozaiky: Jihozápadně od obce

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Kostel Sv. Ducha

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 021 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 019 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač na západním okraji obce

E03 – 031 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na západním okraji obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-008)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-044, F01-045)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-037)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Bakovský potok, Dřínovský p.

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-041 – C06-043)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,34 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problém vedení ÚSES - Schematické vymezení LBC - D01-011

Nespojité vedení LBC na administrativní hranici - D01-015

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (0,3%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Pouze drobný lesní porost podél Bakovského potoka, ostatní území téměř bez lesa (H01-020ú).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Souběh cykloturistické a turistické trasy (J13-004)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



30 Neuměřice

Neuměřice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1321.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 220 m n. m.

Počet obyvatel: 445 obyvatel

Rozloha: 565 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Dominantou je kaple a zachovalá náves s tradiční venkovskou zástavbou.

Katastrální území: Neuměřice

Územní plán: schválení ÚP 06.06.2024, nabytí účinnosti 06.06.2024

Pozemkové úpravy: KoPÚ Neuměřice – ukončená, zapsání do KN 13.03.2014

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Drobné v severní části katastru a na jižním okraji intravilánu

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Knovízský potok s porosty

Skály: Ve východní části intravilánu

Krajinné mozaiky: Severně, západně a jižně v návaznosti na intravilán

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 022 Velké půdní bloky bez vegetace

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Knovízský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-032)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-016, F02-017)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)



Problémy k řešení: -	
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy	
Problémy k řešení: Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01) Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)	
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)	
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-044, C06-045) Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,25 %), C04	
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví	
Problémy k řešení: <u>ÚSES: -</u> <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (0,3%), drobné lesíky ve středí části obce, v ostatní území téměř bezlesé (H01-021).	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: Nejsou problémy k řešení.	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – zastavitelné plochy Z.1 BV, Z.2 BV, Z.3 BV, Z.5 BV, Z.6 BV, Z.8 BV (I01-058), zastavitelná plocha Z.11 BV (I01-059), zastavitelná plocha P.3 BH (I01-060)	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	



Problémy k řešení: -



31 Páleč

Páleč je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící přibližně 12 km severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 240 m n. m.

Počet obyvatel: 219 obyvatel

Rozloha: 553 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Dominantou obce je kaple a několik historických zemědělských usedlostí. Okolí tvoří převážně zemědělská krajina Dolního Poohří.

Katastrální území: Páleč u Zlonic

Územní plán: schválení ÚP 06.01.2009, nabytí účinnosti 06.01.2009

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cest

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Páleček (Klobuky) – Páleč
- Páleč – Stradonice
- Páleč – Vyšínek (Zlonice)
- Jarpice – Páleč

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Na jihozápadním okraji katastru

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Panský rybník a další menší rybníky po proudu Pálečského potoka

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Chmelnice jihozápadně od obce

Krajinné mozaiky: Východně a jihozápadně od obce

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Hřbitov v Páleči

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 023 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 032 Stavby s nadměrným měřítkem - areál fotovoltaiky na jihovýchodním okraji obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:



Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-011)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Pálečský potok

Ohrožení povodněmi

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Pálečský potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokalita výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy B7, B12, B13 (C03-008)

Chybějící zeleň v krajině (C06-046 – C06-048)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (3,76 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Potenciální hydrická bariéra - D01-102

Lesnictví:

Nízká lesnatost (7,6%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Větší lesní komplex v jihozápadní části území a podél vodního toku Pálečský potok. Ostatní části území jsou téměř bezlesé (H01-022).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-013)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -



Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



32 Plchov

Plchov je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severozápadně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 310 m n. m.

Počet obyvatel: 199 obyvatel

Rozloha: 402 ha

Obec tvoří jediné sídlo bez dalších částí.

Charakteristická je zachovalá venkovská zástavba a blízkost přírodně hodnotného území Džbánu.

Katastrální území: Plchov

Územní plán: změna č. 1 ÚP Plchov, nabytí účinnosti 13.06.2019

Pozemkové úpravy: KoPÚ Plchov – zrušená

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Plchov – Pozdeň
- Plchov – Kvíllice
- Plchov – Třebíz

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlejší na jihozápadním okraji katastru včetně přírodního parku Džbán

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Plchovský rybník

Skály: Rozptýleně po katastru

Krajinné mozaiky: Prakticky po celém katastru mimo lesní porost a intravilán

Problémy a negativní dominanty:

E03 – 033 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na severním okraji obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-044)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-041)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-036, F02-041)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-049)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (1,94 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Většinová nefunkční plocha LBC - D01-027

Výrazně odlišné vedení RBK v ÚP od vymezení ZÚR - D01-028

Výrazně odlišné vedení RBK v ÚP od vymezení ZÚR - D01-098

Nenávaznost vedení biokoridorů na administrativních hranicích - D01-103

Lesnictví:

Nízká lesnatost (12,7%), menší lesíky po celé části území, nevhodná druhová skladba lesních porostů.

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Nejsou problémy k řešení.

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení:

Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – zastavitelná plocha SV/1 (I01-016), zastavitelná plocha BV/1 (I01-017), zastavitelná plocha OS/1 (I01-018), zastavitelná plocha BV/4 (I01-019), zastavitelná plocha BV/8 (I01-020), zastavitelná plocha BV/3 (I01-021), zastavitelná plocha BV/7 (I01-022)

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení:-



Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



33 Podlešín

Podlešín je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící přibližně 4 km jihovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1052, což z ní činí jednu z nejstarších obcí regionu.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 250 m n. m.

Počet obyvatel: 375 obyvatel

Rozloha: 420 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Významnou památkou je románský most přes Zákolanský potok, řazený mezi nejstarší kamenné mosty v České republice. Dominantou obce je také kostel sv. Petra a Pavla.

Katastrální území: Podlešín

Územní plán: rozpracovaný

Pozemkové úpravy: KoPÚ Podlešín – ukončená, zapsání do KN 14.05.2024

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty směrem na Podlešínskou skalní jehlu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozptýleně menší plochy hlavně východně od obce, včetně přírodní památky Podlešínská skalní jehla

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník a porosty podél Knovízského potoka
Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sady v severozápadní a jihovýchodní části katastru

Skály: Přírodní památka podlešínská skalní jehla

Krajinné mozaiky: Západně, severně a východně od Podlešína

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Jezdecký klub severovýchodně od Podlešína

Problémy a negativní dominanty:

E03 – 034 Stavby s nadměrným měřítkem - Bývalý vojenský areál na severu katastru a na něj navazující areál fotovoltaiky

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-034, F03-035)



Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Knovízský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-031)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-015)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-009, I03-011)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-050 – C06-052)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (2,39 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - V ÚP nepropojená lokální větve (řešeno KPÚ) - D01-104

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost(1,7%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobné lesíky v jižní a severní části obce, západ je téměř bezlesý (H01-023).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Nevyužití potenciálu turistického cíle – doplnit značení z cyklotrasy č. 8254 k Muzeu studené války a protivzdušné obrany (J05-005)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení:



Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území - zastavitelná plocha 1 (bydlení) (I01-045), zastavitelná plocha 9 (bydlení) (I01-046), zastavitelná plocha 4 (bydlení) (I01-047), zastavitelná plocha 3 (bydlení) (I01-048), zastavitelná plocha 10 (bydlení) (I01-049)

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení:

Brownfieldy v krajině:

Vojenský areál Podlešín (G01-002) – neřešen v ÚP

Kontaminace:-

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



34 Poštovice

Poštovice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící přibližně 8 km severozápadně od města Slaný v mírně zvlněné krajině na okraji přírodního parku Džbán. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 320 m n. m.

Počet obyvatel: 224 obyvatel

Rozloha: 470 ha

Poštovice tvoří jedna obec bez místních částí.

Charakteristická je zachovalá venkovská zástavba a zemědělský charakter krajiny. V okolí se nacházejí lesní porosty a turistické trasy vedoucí do oblasti Džbánu, která je vyhledávána pro rekreaci a přírodní hodnoty.

Katastrální území: Poštovice

Územní plán: schválení ÚP 03.01.2013, nabytí účinnosti 03.01.2013

Pozemkové úpravy: KoPÚ Poštovice – ukončená, zapsání do KN 28.06.2010

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Poštovice – Kmetiněves
- Poštovice – Skůry (Hobšovice)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Malé plochy na severu katastru a na západě u Vranského potoka

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Vranský potok s porosty

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 024 Velké půdní bloky bez vegetace

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Vranský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-015)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-013, F02-014)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokalita výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy P2 (OX), Z3 (OX), Z7 (OS) (C03-009)

Chybějící zeleň v krajině (C06-053 – C06-055)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,95 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Nedostatečná výměra pro lesní LBC (pod 3 ha) - D01-042

Absence propojení lokální větve (již vyřešeno v rámci KPÚ) - D01-043

NRBK vedeno mimo trasu definovou ZÚR (rozdílné hydričké podmínky) - D01-045

Podlimitní velikost LBC dle KPÚ (pod 3 ha) - D01-052

Absence vložených LBC do NRBK a nefunkční vedení - D01-086

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (0,6%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobné lesíky ve středu obce. Ostatní části jsou téměř bezlesé (H01-024).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-005)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:



<u>Kontaminace:</u>
Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



35 Pozdeň

Pozdeň je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se přibližně 10 km severozápadně od Slaného v oblasti přírodního parku Džbán.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 340 m n. m.

Počet obyvatel: 450 obyvatel

Rozloha: 1 185 ha

Součástí obce je místní část Radešín.

Významnou dominantou je kostel sv. Václava, který patří mezi nejstarší památky v okolí.

Pozdeň je známá svým klidným venkovským prostředím a blízkostí přírodně cenných lokalit Džbánu, které nabízejí možnosti pěší turistiky a cykloturistiky.

Katastrální území: Hřešice, Pozdeň

Územní plán: schválení ÚP 12.10.2016, nabytí účinnosti 12.10.2016

Pozemkové úpravy: KoPÚ Pozdeň a Hřešice – neukončená, datum zahájení 27.04.2022

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zlepšit stav údržby cesty směrem na přírodní park Džbán (k.ú. Hřešice)
- zlepšit stav údržby cesty (k.ú. Pozdeň)
- zachovat/zlepšit stav údržby cest

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Pozdeň – Hořešovice
- Pozdeň – Hřešice
- Hřešice – Líský
- Líský – Pozdeň
- Pozdeň – Jedomělice
- Plchov – Pozdeň

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlé na severozápadě, severovýchodě a jihovýchodě katastru, menší rozptýleně

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník Babinec

Krajinné mozaiky: Přírodní park Džbán, podél celého Bakovského potoka a Hřešického potoka, jižně od rybníka Babinec, jižně od Pozdeně

Problémy a negativní dominanty:

E03 – 035 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na východním okraji Pozdeně



Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-030)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok, Hřešický p. a další

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-049)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-039, F02-057, F02-058, F02-059, F02-060, F02-061, F02-062)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-001, I03-015)

Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku (I04-005, I04-006)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-056, C06-057)

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Vložené LBC vedeno v datech ÚP jako RBC - D01-005

Potenciálně nízká hustota ÚSES na území obce - D01-019

Celkově problémové vedení RBK v ÚP - D01-105

Problémové vymezení LBK (slepé vedení) - D01-106

Problémové vymezení LBK (slepé vedení) - D01-107

Lesnictví:

středně vysoká (36,8%), velký lesní komplex na jihu a jihovýchodě území, v ostatních částech menší lesíky, nachází se zde zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin – uznané jednotky reprodukčního materiálu, místy nevhodná druhová skladba lesních porostů.



Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: -
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení (J07-019)
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – územní rezerva R1 (BV) (I01-001), zastavitelná plocha Z11 (BV) (I01-002) zastavitelná plocha Z9 (BV) (I01-003), zastavitelná plocha Z12 (OS) (I01-004)
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: <u>Brownfieldy v krajině:</u> Zemědělský areál Pozdeň 1 (G01-007) – neřešen v ÚP, negativní ovlivnění rázu obce Zemědělský areál Pozdeň 2 (G01-008) – negativní ovlivnění rázu obce <u>Kontaminace: -</u>
Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



36 Přelíc

Přelíc je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se jihozápadně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 310 m n. m.

Počet obyvatel: 395 obyvatel

Rozloha: 379 ha

Součástí obce je místní část Kvíc.

Významnou památkou je kaple a několik historických statků v centru obce. Okolní krajina nabízí možnosti pěší turistiky a cykloturistiky.

Katastrální území: Přelíc

Územní plán: schválení ÚP 08.07.2014, nabytí účinnosti 08.07.2014

Pozemkové úpravy: KoPÚ Přelíc – ukončená, zapsání do KN 21.06.2018

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- chybí přístup směrem na Cukrovarský rybník
- zachovat/zlepšit stav údržby cesty

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Kvíc (Slaný) – Přelíc
- Přelíc – Řisuty

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Jihozápadně a jihovýchodně od obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Vodní nádrž v Přelíci, Šternberský potok s porosty

Krajinné mozaiky: Přírodní park Džbán, jižně a severozápadně v lokalitě nad Krčmou

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: areál na jihovýchodním okraji obce, bunkr v lokalitě V lukách

Problémy a negativní dominanty:

E01 - 025 Velké půdní bloky bez vegetace

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území



Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-039)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Šternberský potok

Ohrožení povodněmi

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Šternberský potok, Drnecký p.

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-016)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Částečná duplicita v ochraně přírody – reg. VKP Smečenská alej a přírodní památka Smečno (C01-001)

Chybějící zeleň v krajině (C06-058, C06-059)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (1,96 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Potenciálně bariérové křížení vední dvou hydriky odlišných větví ÚSES - D01-109

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (3,2%). Menší lesíky v jižní části území, ostatní části jsou téměř bezlesé (H01-025).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Nejsou problémy k řešení.

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území



Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



37 Řisuty

Řisuty jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící jihozápadně od Slaného. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 320 m n. m.

Počet obyvatel: 428 obyvatel

Rozloha: 612 ha

Obec tvoří jediné sídlo bez dalších místních částí.

Dominantou je kaple sv. Václava a zachovalá venkovská zástavba.

Katastrální území: Řisuty u Slaného

Územní plán: změna č. 1 ÚP Řisut, nabytí účinnosti 27.11.2021

Pozemkové úpravy: KoPÚ Řisuty u Slaného – ukončená, zapsaná do KN 05.03.2003

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Řisuty – Přelíc

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Malé plochy rozptýleně po katastru

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Řisutský rybník

Krajinné mozaiky: Přírodní park Džbán, podél Červeného potoka

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Ulbrichův mlýn

Problémy a negativní dominanty:

E03 – 036 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby a areál fotovoltaiky na jihovýchodním okraji obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Červený potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-065)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-050, F02-051)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-017)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-060 – C06-062)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (1,48 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-080

V KPÚ vedeno jako RBC bez návaznosti na regionální koridor - D01-112

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (1,2%), Drobné lesíky ve střední a jižní části. Ostatní části jsou téměř bezlesé (H01-026).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-023)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



38 Sazená

Sazená je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného směrem k Velvarům.

První písemná zmínka pochází z roku 1292.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 230 m n. m.

Počet obyvatel: 358 obyvatel

Rozloha: 678 ha

Součástí obce je místní část Kralupy.

Významným místem je letiště Sazená, využívané především pro sportovní létání a parašutismus. Obec je známá také svým klidným venkovským prostředím.

Katastrální území: Sazená

Územní plán: změna č. 2 ÚP Sazená, nabytí účinnosti 15.06.2023

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Jižně a severně od obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Bakovský potok s porosty

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Skály:

Krajinné mozaiky: Západně a východně od obce

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Zámek Sazená

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 026 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 015 Bodové, liniové vertikální stavby - vedení VVN 400 kV

E03 – 037 Stavby s nadměrným měřítkem - Centrální tankoviště ropy v nejjižnější části katastru

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-006)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-002, F02-003)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Bakovský potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokalita výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy Z 01 (OS), P 02 (SV) (C03-010)

Chybějící zeď v krajině (C06-063 – C06-067)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,13 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Absence vložených LBC do NRBK (nadmítně dlouhý dílčí úsek) - D01-068

Lesnictví:

Nízká lesnatost (9,4%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Menší lesy ve střední a východní části obce, sever a jih je téměř bezlesý (H01-027).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-010)

Souběh cykloturistické a turistické trasy (J13-001)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:



Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



39 Slaný

Slaný je město v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící přibližně 25 km severozápadně od Prahy. Historické královské město vzniklo v blízkosti slaného pramene, podle něhož získalo své jméno.

První písemná zmínka pochází z roku 1262.

Město se nachází v nadmořské výšce přibližně 310 m n. m.

Počet obyvatel: 16 937 obyvatel

Rozloha: 3 512 ha

Součástí města jsou místní části Dolín, Kvíček, Otruby a Trpoměchy.

Mezi nejvýznamnější památky patří královské historické centrum, Velvarská brána, bývalý piaristický klášter, kostel sv. Gotharda a hora Slánská s rozhlednou. Slaný je kulturním, správním i hospodářským centrem celého regionu.

Katastrální území: Blahotice, Dolín, Kvíc, Lotouš, Netovice, Otruby, Slaný, Trpoměchy

Územní plán: Územní plán Slaný – změna č. 1 ÚP Slaný (opožděná za ZÚP2), nabytí účinnosti 05.04.2024

Pozemkové úpravy: KoPÚ Blahotice – ukončená, zápis do KN 12.12.2000;

KoPÚ Dolín – neukončená, datum zahájení ?;

KoPÚ Netovice – ukončená, zápis do KN 19.01.2004

KÚ (Kvíc, Lotouš, Netovice, Otruby, Slaný, Trpoměchy) – PÚ chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- chybí přístup jižním směrem (k.ú. Kvíc)
- chybí propojení ulice Lázeňské s cyklostezkou č. 202
- zlepšit stav údržby cesty okolo Velkého slánského rybníka a zachovat stav údržby cesty okolo Nového studeněveského rybníka
- zlepšit/zachovat průchodnost pod dálnicí pro pěší (žlutá turistická značka, 04/2026 – uzavírka pro výstavbu dálnice)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

- k.ú. Dolín, k.ú. Kvíc, k.ú. Netovice, k.ú. Slaný, k.ú. Trpoměchy

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

- k.ú. Dolín, k.ú. Kvíc, k.ú. Lotouš, k.ú. Netovice, k.ú. Slaný, k.ú. Trpoměchy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Jemníky – Slaný (špatná prostupnost skrz silnici I/7)
- Kvíc – Přelíc
- Královice – Trpoměchy
- Bakov (Beřovice) – Otruby
- Beřovice – Dolín
- Lotouš, Byseň (Tuřany) – Trpoměchy – zlepšit průchodnost přes silnici I. třídy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:



Lesní porosty: Menší plochy rozptýleně v jižní části katastru, na severu u části Lotouš
Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Velký Slánský rybník, Blahotický rybník I a II a menší rybníky především na Červeném potoce, také na Byseňském a Šternberském potoce

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Rozsáhlé sady a také chmelnice východně od města, chmelnice jihozápadně od města

Skály: Slánská hora

Krajinné mozaiky: Přírodní památka Slánská hora, rozptýleně po celém katastru města

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Lesopark Háje, městský hřbitov Slaný, památky ve městě Slaný

Vyhlídková místa: Slánská hora s vyhlídkou u Tří křížů

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 027 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 021 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač u Netovic

E03 – 038 Stavby s nadměrným měřítkem - Průmyslové zóny na severu a jihu města

E03 – 039 Stavby s nadměrným měřítkem - motokrosový areál na jihu města

E03 – 040 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby v Netovicích

E03 – 041 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby v Těhuli,

E03 – 042 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby v Trpoměchách

E03 – 043 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby v Želevcích

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-003, F03-009, F03-037, F03-038, F03-043, F03-048, F03-051)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Červený potok, Šmanták, Smečenský p.

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-069, F01-070, F01-071, F01-072, F01-073, F01-074, F01-075, F01-076, F01-077, F01-078)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení:

Špatná jakost vody ve Velkém Slánském, Blahotickém a Červeném rybníce

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Lotoušský potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)



Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-014)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-068 – C06-073)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (4,05 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Schematické a nefunkční vymezení LBC - D01-029

Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-076

Potenciální hydrická bariéra ve vedení dvou LBK - D01-078

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (3,0%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobné lesíky v jižní části středu obce, v severní části podél Boseňského potoka, na ostatních částech země pouze drobné remízky (H01-028).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení:

Přírodní biotopy ve střetu se zastavitelnou plochou – zastavitelná plocha VL13 s přírodním biotopem vysokých mezofilních a xerofilních křovin a širokolistých suchých trávníků (C05-002)

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného turistického pěšího spojení – chybí turistická trasa (třeba i místní) ke Kapli Božího hrobu (J06-002)

Souběh cykloturistické a turistické trasy (J13-003)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení:

Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – zastavitelná plocha SM5 (I01-038), zastavitelná plocha VL2 (I01-039), zastavitelná plocha VL4 (I01-040), zastavitelné plochy Z10 (BI), Z79 (BI), Z71 (BI) (I01-041), zastavitelné plochy SM6, SM7, Z92 (SM), Z91 (OV), Z90 (SM) (I01-042), zastavitelná plocha Z7 (VL) (I01-043)

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



40 Smečno

Smečno je město v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící jihovýchodně od Slaného na úpatí Džbánu.

První písemná zmínka pochází z roku 1252.

Město se nachází v nadmořské výšce přibližně 340 m n. m.

Počet obyvatel: 1 980 obyvatel

Rozloha: 959 ha

Součástí města je místní část Kačice.

Nejvýznamnější památkou je zámek Smečno s rozsáhlým parkem, který je spojen s rodem Martinců. Významný je také kostel Nejsvětější Trojice a historické centrum města.

Katastrální území: Smečno

Územní plán: schválení ÚP 29.12.2022, nabytí účinnosti 29.12.2022

Pozemkové úpravy: KoPÚ Smečno – neukončená, datum zahájení neuveden

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Rozsáhlejší v západní části včetně přírodního parku Džbán a přírodních památek Smečno a Smečenská rokle, menší plochy rozptýleně ve východní části

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník Nebesák, Smečenský potok s porosty

Krajinné mozaiky: V názvnosti na intravilán na severu, jihu a jihovýchodě, v severovýchodní části katastru

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Zámek Smečno a kostel Nejsvětější Trojice (uplatňují se i v dálkových pohledech), bývalý pivovar, památník Karla Jana Nepomuka, nový hřbitov Smečno, Ovčín

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 028 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 023 Bodové, liniové vertikální stavby - Pravděpodobně nejmenší věžový vodojem v ČR

E03 – 044 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby v nejjižnější části katastru

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-026)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Šmanťák, Smečenský p.



<u>Ohrožení povodněmi: -</u>
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)
Problémy k řešení: Úseky toků vhodné k revitalizaci: Smečenský potok, Šmanťák
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)
Problémy k řešení: Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01) Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)
Problémy k řešení: duplicita v ochraně přírody – reg. VKP Smečenská alej a přírodní památka Smečno (C01-002) Chybějící zeleň v krajině (C06-074 – C06-077)
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - V ÚP nesprávně veden jako LBC na místě spíše LBK, dále ve vedení (muzeum vojenské techniky) nepropojen - D01-003 Absence vložených LBC do NRBK (nadmítně dlouhý dílčí úsek) - D01-062 Slepé vedení LBK - D01-110 Potenciálně hydrická bariéra ve vedení LBK - D01-111 <u>Lesnictví:</u> Střední lesnatost (18,9%), větší lesní komplex v západní a jihozápadní části území., na ostatních částech rovnoměrně menší lesíky. Nachází se zde zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin – uznané jednotky reprodukčního materiálu.
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: Přírodní biotop ve střetu se zastavitelnou plochou – zastavitelná plocha Z8 (OVn) vymezená na přírodním biotopu mezofilních ovsíkových luk (C05-003)
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: - .



Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: Zastavitelná plocha vymezená v místě poddolovaného území – zastavitelná plocha P5 (VZn) (I01-015)	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



41 Stradonice

Stradonice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severozápadně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 330 m n. m.

Počet obyvatel: 144 obyvatel

Rozloha: 256 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez dalších částí.

Charakteristická je zachovalá venkovská zástavba a blízkost přírodního parku Džbán.

Katastrální území: Stradonice u Zlonic

Územní plán: schválení ÚP 24.03.2010, nabytí účinnosti 24.03.2010

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty směr Vyšíněk

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Páleček (Klobuky) – Stradonice
- Stradonice – Vyšíněk (Zlonice)
- Lisovice (Zlonice) – Stradonice
- Páleč – Stradonice
- Dřínov – Stradonice

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník jihovýchodně od obce

Krajinné mozaiky: Severně od obce a podél Zlonického potoka

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 029 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 024 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač severně od obce

E03 – 045 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby jižně od obce

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-019)



<u>Ohrožení krajiny suchem</u> Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Zlonický potok
<u>Ohrožení povodněmi</u> Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-010, F01-012)
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)
Problémy k řešení: Úseky toků vhodné k revitalizaci: Zlonický potok
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)
Problémy k řešení: Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-004) Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku (I04-004)
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-078 – C06-081) Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,49 %), C04
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> - <u>Lesnictví:</u> velmi nízká lesnatost (0,4%). Menší lesíky ve středu obce, ostatní části téměř bezlesé (H01-029).
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: -
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení (J07-014)
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: -
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u>



Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



42 Studeněves

Studeněves je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící bezprostředně severně od města Slaný.

První písemná zmínka pochází z roku 1318.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 300 m n. m.

Počet obyvatel: 517 obyvatel

Rozloha: 268 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Významnou památkou je kaple sv. Jana Nepomuckého a několik historických venkovských usedlostí. Díky blízkosti Slaného patří Studeněves mezi rozvíjející se obce regionu.

Katastrální území: Studeněves

Územní plán: změna č. 1 ÚP Studeněves, nabytí účinnosti 11.04.2025

Pozemkové úpravy: KoPÚ Studeněves – ukončená, zápis do KN 08.03.2010

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zlepšit stav údržby cesty okolo Velkého slánského rybníka a zachovat stav údržby cesty okolo Nového studeněveského rybníka
- zlepšit/zachovat průchodnost pod dálnicí pro pěší (žlutá turistická značka, 04/2026 – uzavírka pro výstavbu dálnice)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Cukrovarský rybník, Nový studeněveský rybník a další menší rybníky na Červeném potoce

Krajinné mozaiky: v pásu jižně od obce

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Krkavčí mlýn, bunkry

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 030 Velké půdní bloky bez vegetace

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-032)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Červený potok

Ohrožení povodněmi



Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-066, F01-067)	
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)	
Problémy k řešení: Špatná jakost vody v Novém Studeněveském rybníku Úseky toků vhodné k revitalizaci: Červený potok	
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)	
Problémy k řešení: Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)	
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)	
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-082 – C06-084) Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,92 %), C04	
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví	
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-096 <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (1,5%), drobné lesíky v okolí rybníků a v severní části území. Ostatní části téměř bezlesé (H01-030).	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení (J07-024)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – zastavitelná plocha Z.1 (BV) (I01-033), zastavitelná plocha Z.13 (BI) (I01-034), zastavitelné plochy Z.14 (BI), Z.16 (SV) (I01-035), zastavitelná plocha Z.11 (BI) (I01-036), zastavitelná plocha Z.3 (BV), Z.15 (BV) (I01-032), zastavitelná plocha Z.8 (BI), Z.9 (BI), Z.10 (BI) (I01-037)	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: -	



<u>Brownfieldy v krajině:</u>
<u>Kontaminace:</u>
Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



43 Šlapanice

Šlapanice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící přibližně 6 km severozápadně od města Slaný.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 320 m n. m.

Počet obyvatel: 206 obyvatel

Rozloha: 689 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Charakteristická je zachovalá venkovská zástavba a klidné prostředí zemědělské krajiny na rozhraní Slánska a Džbánu.

Katastrální území: Šlapanice v Čechách

Územní plán: nedokončený

Pozemkové úpravy: KoPÚ Šlapanice v Čechách – ukončená, zápis do KN 15.11.2006

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Jarpice – Šlapanice
- Šlapanice – Vyšíněk (Zlonice)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: V jihozápadní části

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Šlapanický rybník

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Chmelnice v jihozápadní části

Krajinné mozaiky: U Vranského potoka

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Zámek Budenice s parkem, Červený mlýn s okolím

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 031 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 046 Stavby s nadměrným měřítkem - Areál výroby v lokalitě Malá Strana

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území



Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-014) <u>Ohrožení krajiny suchem</u> Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Vranský potok <u>Ohrožení povodněmi</u> Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-019)
Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)
Problémy k řešení: -
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)
Problémy k řešení: Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01) Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-085 – C06-087) Nízké zastoupení přírodních biotopů (2,72 %), C04
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vymezení ÚSES - Absence vložených LBC do NRBK, vedeno i mimo trasu definovou ZÚR (rozdílné hydrické podmínky) - D01-044 Absence vložených LBC do NRBK a nefunkční vedení - D01-087 Nenávaznost lokální větve (LBK) na administrativní hranici - D01-089 <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (3,0%), místy nevhodná druhová skladba lesních porostů. Větší komplex lesa na jih od zástavby a v okolí Šlapanického rybníka. Nachází se zde zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin – uznané jednotky reprodukčního materiálu. Ostatní části téměř bezlesé (H01-031).
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: -
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: Nevyužití potenciálu turistického cíle – nevyužitý zámek Budenice (J05-001)



Absence značeného cyklistického spojení (J07-004)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



44 Třebíz

Třebíz je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severozápadně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 290 m n. m.

Počet obyvatel: 241 obyvatel

Rozloha: 485 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Nejvýznamnější památkou je Národopisné muzeum Slánska – Hamousův statek, jeden z nejlépe zachovaných lidových statků v České republice.

Katastrální území: Třebíz

Územní plán: Územní plán Třebíz (ZUP 1 rozpracovaná), nabytí účinnosti 03.03.2020

Pozemkové úpravy: KoPÚ Třebíz – ukončená, zápis do KN 22.11.2002

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Plchov – Třebíz
- Kobylníky (Klobuky) – Třebíz

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Plošně malé v severní, jihozápadní a jižní části

Skály: Na jižním okraji intravilánu

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Amfiteátr na jižním okraji intravilánu s okolím

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 032 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 026 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač v jihozápadní části

E03 – 047 Stavby s nadměrným měřítkem - areály výroby v severní a severozápadní části intravilánu

E03 – 048 Stavby s nadměrným měřítkem - motokros v severovýchodní části katastru

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04)

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-002)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Dřínovský potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-088 – C06-090)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,35 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vymezení ÚSES - Směr vedení LBK upraveno a upřesněno v KPÚ (zejména v sousedním katastru) - D01-010

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (3,3%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Menší lesíky v západní části a na severu, ostatní části téměř bezlesé (H01-032).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení: -

.

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



45 Tuřany

Tuřany jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severně od Slaného. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 280 m n. m. Počet obyvatel: 729 obyvatel Rozloha: 356 ha Obec tvoří jediné sídlo bez dalších místních částí. Dominantou je kaple a tradiční venkovská zástavba obklopená zemědělskou krajinou.

Katastrální území: Byseň

Územní plán: změna č. 1 ÚP Tuřany, nabytí účinnosti 12.09.2020

Pozemkové úpravy: KoPÚ Byseň – neukončená, datum zahájení 01.01.2025

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cesty (naučná stezka vede po silnici)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Libovice – Tuřany
- Libovice – Byseň
- Lotouš (Slaný), Byseň – Trpoměchy (Slaný) – zlepšit průchodnost přes silnici I. třídy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Plošně malý v jihozápadní části

Krajinné mozaiky: Pás podél Byseňského potoka

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Hřbitov v Tuřanech

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 033 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 049 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby mezi Tuřanami a Bysení

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04)

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-060)



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-091 – C06-095)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,54 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vymezení ÚSES - Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-001

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (0,1%), Kromě remízku v západní části, území je bez lesa (H01-033).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení: -

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení:

Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – zastavitelná plocha Z3 (B) (I01-029), zastavitelná plocha Z6 (B) (I01-030), zastavitelná plocha Z1 (B) (I01-031)

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



46 Uhy

Uhy jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severovýchodně od Slaného směrem k Velvarům.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 220 m n. m.

Počet obyvatel: 407 obyvatel

Rozloha: 581 ha

Součástí obce jsou místní části Hledsebe a Velká Bučina.

Významnou památkou je kostel sv. Prokopa a několik historických zemědělských usedlostí.

Obec patří k větším sídlům severovýchodní části Slánska.

Katastrální území: Uhy

Územní plán: ÚP Uhy - výrok, duben 2026.

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cest v krajině
- zlepšit stav údržby cesty směrem na Velkou Bučinu

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: V nejjižnější části katastru

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Chržínský rybník

Krajinné mozaiky: Na východním okraji intravilánu, několik ploch v jižní části katastru

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Zámek Uhy

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 034 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 027 Bodové, liniové vertikální stavby – vedení VVN 400 kV

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-022)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský p.

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-003)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -



Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)	
Problémy k řešení: Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)	
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)	
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-096 – C06-099) Nízké zastoupení přírodních biotopů (4,39 %), C04	
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví	
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> - <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (4,2%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Pouze drobné lesíky v celém území (H01-034). -	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení:	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení (J07-016)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



47 Velvary

Velvary jsou město v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící přibližně 15 km severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1282.

Město se nachází v nadmořské výšce přibližně 180 m n. m.

Počet obyvatel: 3 080 obyvatel

Rozloha: 1 810 ha

Součástí města jsou místní části Ješín a Malá Bučina.

Mezi nejvýznamnější památky patří kostel sv. Kateřiny, renesanční radnice, Mariánský sloup a historické centrum města. Velvary jsou významným kulturním a hospodářským centrem severovýchodní části regionu.

Katastrální území: Velvary, Ješín, Velká Bučina

Územní plán: Územní plán obce Velvary – změna č. 6, nabytí účinnosti 23.11.2018

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

- k.ú. Velvary, k.ú. Ješín

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

- k.ú. Velká Bučina, k.ú. Velvary

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Osluchov (Žižice) – Ješín

- Luníkov (Žižice) – Ješín

- Hobšovice – Ješín

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: V jihovýchodní části, drobné i jinde v jižní části

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Porosty u Čerevného potoka

Krajinné mozaiky: PP Pod Šibeníci, téměř všude okolo v návaznosti na intravilán Velvar, severovýchodně a jižně od Velké Bučiny

Vyhlídková místa: Vyhlička Radovič s okolím

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 035 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 028 Bodové, liniové vertikální stavby – vedení VVN 400 kV

E03 – 050 Stavby s nadměrným měřítkem - areály výroby severně od Velvar

E03 – 051 Stavby s nadměrným měřítkem - areály výroby na východním a jihozápadním okraji intravilánu

E03 – 052 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby u nádraží Velká Bučina

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:



Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-015, F03-016, F03-017, F03-023, F03-052)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Bakovský potok, Červený p., Vranský p.

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-008, F01-058)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-005, F02-038)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Červený potok, Vranský p.

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokality výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy P5-05, P5-06, P5-07, Z6-3B, Z6-3A, D133, P2-17 (C03-011), zastavitelná plocha V1-14 (C03-012)

Chybějící zeleň v krajině (C06-100 – C06-103)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,79 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vymezení ÚSES - Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-033

Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-060

Nenávaznosti ve vedení lokálního ÚSES na administrativních hranicích - D01-061

Vedení LBK skrze výrobní areál v lokalitě Nový Mlýn - D01-079

Podlimitně velké LBC - D01-113

Podlimitně velké LBC - D01-114

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (1,7%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Menší lesíky kolem středu obce, a v jihovýchodní části, ostatní území téměř bezlesé (H01-035).



Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení (J07-015)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: -	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: <u>Brownfieldy v krajině:</u> Zemědělský areál Ješín 2 (G01-005) – neřešen v ÚP, bez izolační zeleně, pohledově exponovaná stavba Zemědělský areál Velká Bučina (G01-009) – neřešen v ÚP, nedostatečně kryt zelení, pohledově exponovaná stavba <u>Kontaminace:</u> -	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



48 Vraný

Vraný je městys v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226.

Městys leží v nadmořské výšce přibližně 290 m n. m.

Počet obyvatel: 803 obyvatel

Rozloha: 1 701 ha

Součástí městyse jsou místní části Horní Kamenice a Malá Strana.

Dominantou je kostel sv. Jakuba Většího a historické centrum s tradiční venkovskou zástavbou.

Katastrální území: Horní Kamenice u Lukova, Lukov, Vraný

Územní plán: schválení ÚP 21.09.2006, nabytí účinnosti 21.09.2006

Pozemkové úpravy: chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zlepšit stav údržby cesty – potenciál směrem na Vraný (k.ú. Horní Kamenice)
- zlepšit stav údržby cesty – potenciál směrem na Údešický rybník (k.ú. Horní Kamenice)
- zlepšit stav údržby cesty – potenciál směrem na Perníčkův mlýn (k.ú. Lukov)
- zlepšit stav údržby cesty – potenciál směrem na Horní Kamenici (k.ú. Vraný)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

- k.ú. Vraný, k.ú. Lukov

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

- k.ú. Vraný, k.ú. Lukov

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Vrbičany – Vraný
- Vraný – Lukov

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Jižně od Vraného

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Farský a Vichův rybník

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Chmelnice jihozápadně od Vraného

Skály: Rozptýleně východně od Vraného

Krajinné mozaiky: Východně od Vraného podél Vranského potoka

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Zámek Vraný s kostelem a parkem . uplatňuje se i v dálkových pohledech, stejně jako kostel, v Lukově

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 036 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 029 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač jihovýchodně od Vraného



E03 – 053 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby a areál fotovoltaiky na východním okraji Vraného

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území: -

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Močidelský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-020, F01-021)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku (I04-001)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokality výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy 21, 22, 23 (C03-013), zastavitelné plochy 6, 7, 10 (C03-014)

Chybějící zeleň v krajině (C06-104 – C06-109)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (2,13 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vymezení ÚSES - V datech ÚAP vedeno LBC na ploše RBC, větší plošné rozdíly ve vymezení dle ÚP a ZÚR - D01-006

Absence vložených LBC do trasy RBK, který není součástí ZÚR - D01-035

Absence vložených LBC do NRBK a nefunkční vedení - D01-036

Vymezení na zastavěném území zámku, zámeckého parku a kostela - D01-040

Absence vymezení v NRBK v ÚP a nadlimitně dlouhé vedení NRBK - D01-041

V ÚP RBC vymezen částečně na zastavěné ploše - D01-048

Vedení LBK skrze zástavbu - D01-069

Vedení LBK skrze zástavbu - D01-070



Lesnictví:

Nízká lesnatost (11,5%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Lesy jsou soustředěné v jižní části území, sever je téměř bezlesý. Nachází se zde zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin – uznané jednotky reprodukčního materiálu (H01-036).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-002)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



49 Vrbičany

Vrbičany jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 220 m n. m.

Počet obyvatel: 211 obyvatel

Rozloha: 350 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Charakteristická je klidná zemědělská krajina a zachovalá venkovská zástavba.

Katastrální území: Vrbičany

Územní plán: schválení ÚP 07.01.2014, nabytí účinnosti 07.01.2014

Pozemkové úpravy: KoPÚ Vrbičany – neukončená, datum zahájení 08.11.2024

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Klobuky – Vrbičany
- Vrbičany – Vraný
- Páleček (Klobuky) – Vrbičany

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Skály: Jižně od intravilánu

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Východně od obce

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 037 Velké půdní bloky bez vegetace

E03 – 054 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby v jihovýchodní části intravilánu

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-025)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Skalský potok, Pálečský p.

Ohrožení povodněmi



Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Pálečský potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokalita výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy SV3, SV4, SX1 (C03-015)

Chybějící zeleň v krajině (C06-110 – C06-112)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,20 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vymezení ÚSES - Nefunkční a nevymezené vložení LBC do vedení RBK v ÚP - D01-037

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (0,2%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Celé území je téměř bezlesé (H01-037).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Absence značeného cyklistického spojení (J07-012)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:



Dopravní a technická infrastruktura
Problémy k řešení: -



50 Zichovec

Zichovec je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severozápadně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 300 m n. m.

Počet obyvatel: 208 obyvatel

Rozloha: 162 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Významnou památkou je kaple sv. Václava a historická náves.

Katastrální území: Zichovec

Územní plán: schválení ÚP 25.09.2008, nabytí účinnosti 25.09.2008

Pozemkové úpravy: KoPÚ Zichovec – ukončená, zápis do KN 25.11.2014

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Hořešovičky – Zichovec

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Jihovýchodně od obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Zichovecký rybník a další vodní plochy na Zichoveckém potoce, Zichovecký potok s porosty

Krajinné mozaiky: Přírodní park Džbán

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Zichovecký kromlech

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 038 Velké půdní bloky bez vegetace

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-001)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Zichovecký potok

Ohrožení povodněmi: -

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů



Problémy k řešení: Úseky toků vhodné k revitalizaci: Zichovecký potok
Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)
Problémy k řešení: Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02) Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)
Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)
Problémy k řešení: Chybějící zeleň v krajině (C06-113, C06-114) Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,20 %), C04
Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vymezení ÚSES - Nová nespojitost vznikající z přílušných KPÚ (dále vedení nepokračuje) - D01-009 Vedení LBK skrze zastavěné území (neřešeno ani KPÚ) - D01-053 Plocha NRBC nezakreslena do ÚP - D01-115 Plocha NRBC nezakreslena do ÚP - D01-116 <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (4,9%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobné lesíky v jižní a jihozápadní části území, východní část téměř bezlesá (H01-38).
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)
Problémy k řešení: -
Rekreace a turistický ruch
Problémy k řešení: Absence značeného cyklistického spojení – chybí cyklotrasa směrem na Přírodní park Džbán (J07-018)
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území
Problémy k řešení: -
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>
Dopravní a technická infrastruktura



Problémy k řešení: -



51 Zlonice

Zlonice jsou městy v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severně od Slaného. První písemná zmínka pochází z roku 1318. Městy se nachází v nadmořské výšce přibližně 240 m n. m. Počet obyvatel: 2 294 obyvatel Rozloha: 1 607 ha Součástí městyse jsou místní části Břeštiny, Lisovice, Tmář a Vyšíněk. Zlonice jsou známé především jako místo dětství hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Mezi významné památky patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní fara a železniční muzeum.

Katastrální území: Břeštiny u Zlonic, Lisovice, Tmář, Vyšíněk, Zlonice

Územní plán: Územní plán obce Zlonice – změna č. 2, nabytí účinnosti 01.07.2017

Pozemkové úpravy: KPÚ Břeštiny u Zlonic – ukončená, zápis do KN 20.09.2006;

KoPÚ Lisovice – neukončená, datum zahájení 01.01.2025;

KoPÚ Tmář – ukončená, zápis do KN 30.01.2004;

KoPÚ Zlonice – ukončená, zápis do KN 13.08.2003

KÚ Vyšíněk – PÚ chybí

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- chybí přístup – propojení směrem na Beřovice (k.ú. Břeštiny)
- zachovat údržbu cesty směrem k rybníku V brůdku a dál na Lisovice (k.ú. Zlonice)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

- k.ú. Břeštiny u Zlonic, k.ú. Lisovice, k.ú. Vyšíněk, k.ú. Zlonice

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

- k.ú. Břeštiny u Zlonic, k.ú. Tmář, k.ú. Vyšíněk, k.ú. Zlonice

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Stradonice – Vyšíněk
- Lisovice – Stradonice
- Páleč – Vyšíněk
- Jarpice – Vyšíněk
- Zlonice – Vyšíněk
- Kmetiněvec – Tmář
- Tmář – Skůry (Hobšovice)
- Bakov (Beřovice) – Zlonice
- Beřovice – Zlonice
- Beřovice – Břeštiny
- Šlapanice – Vyšíněk
- Tmář – Beřovice
- Hobšovice – Tmář



Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník V brůdku, Plovka, Zlonický potok s porosty

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Chmelnice severně od Zlonic

Krajinné mozaiky: Západní, jihozápadní a jihovýchodní okraj Zlonic, jižně od Vyšíňku, Lisovice s okolím, podél Zlonického potoka na obě strany od Břešťan

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Hřbitov Zlonice, židovský hřbitov Zlonice

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 039 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 031 Bodové, liniové vertikální stavby - 2 vysílače severně od obce

E02 – 032 Bodové, liniové vertikální stavby – vedení VVN 400 kV

E03 – 055 Stavby s nadměrným měřítkem - areály výroby na jihozápadním okraji Vyšíňku

E03 – 056 Stavby s nadměrným měřítkem - areály výroby na severním a jihozápadním okraji Zlonic

E03 – 057 Stavby s nadměrným měřítkem - areály výroby jihovýchodně od Zlonic

E03 – 058 Stavby s nadměrným měřítkem - brownfield na východním okraji Zlonic

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-002, F03-033, F03-041)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Zlonický potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-001, F01-011, F01-014, F01-016, F01-025)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-001, F02-006, F02-011, F02-012)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Zlonický potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-002)



Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Lokality výskytu druhu s národním významem (sýček obecný) ve střetu se zastavěnými a zastavitelnými plochami – zastavitelné plochy 2, 3, 5, 6, plochy ve změně č. 1, plocha pro sport (C03-016), zastavitelné plochy B1, B3, B4, plocha pro sport (C03-017)
Chybějící zeleň v krajině (C06-115 – C06-120)
Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,24 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Slepé vedení LBK - D01-025
Vedení LBK skrze zástavbu - D01-077

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (0,7%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobné lesíky ve střední části, ostatní části jsou bezlesé (H01-039).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení:

Nevyužití potenciálu turistického cíle – poničený ukazatel k židovskému hřbitovu (J05-003)
Absence značeného cyklistického spojení (J07-001)

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení:

Brownfieldy v krajině:

Zemědělský areál Břešťany (G01-003) – neřešen v ÚP

Kontaminace: -

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



52 Zvoleněves

Zvoleněves je obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se jihovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 260 m n. m.

Počet obyvatel: 911 obyvatel

Rozloha: 460 ha

Obec tvoří jediné sídlo bez dalších místních částí.

Významnou dominantou je kaple a několik historických usedlostí v centru obce.

Katastrální území: Zvoleněves

Územní plán: změna č. 1 ÚP Zvoleněves, nabytí účinnosti 17.04.2024

Pozemkové úpravy: KoPÚ Zvoleněves – ukončená, zápis do KN 27.12.2012

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zlepšit stav údržby cesty k Muzeu studené války
- zlepši stav údržby cesty jižním směrem k železnici a dál na Podlešín

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Zvolněves – Kamenný most
- Zvolněves – Drnov (Žižice)
- Zvolněves – Žižice
- Osluchov (Žižice) – Zvolněves

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Na západním a východním okraji obce

Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník Otroč

Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sady západně, jižně a severně od obce

Skály: Rozptýleně v návaznosti na intravilán

Krajinné mozaiky: Nejrozsáhlejší na severovýchodním okraji intravilánu, jinak téměř všude na okraji intravilánu

Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Zámek a hřbitov Zvoleněves

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 040 Velké půdní bloky bez vegetace

E02 – 033 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač jihovýchodně od obce

E03 – 059 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby ve východní části

E03 – 060 Stavby s nadměrným měřítkem - areál fotovoltaiky jihovýchodně od obce



Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-018)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Knovízský potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-033)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení: -

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-005, I03-007, I03-010, I03-012, I03-021)

Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku (I04-009)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-121 – C06-124)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,18 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES:

Problémy vedení ÚSES - Slepá vedení LBK - D01-117

Částečné nepropojení LBK na administrativních hranicích - D01-118

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (1,4%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Menší lesíky ve střední a západní části území, ostatní části jsou téměř bezlesé, zejména jižní část. Nachází se zde zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin – uznané jednotky reprodukčního materiálu (H01-040).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -



-	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: Nevyužití potenciálu turistického cíle – zámek ve špatném stavu (J05-002)	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: Zastavitelné plochy vymezené v místě poddolovaného území – zastavitelná plocha Z2 (BV) (I01-050), zastavitelná plocha Z9 (BV) (I01-051), zastavitelná plocha Z8 (SV) (I01-052), zastavitelná plocha P2 (SV) (I01-053), zastavitelné plochy P1 (SV), Z1 (BV) (I01-054)	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	



53 Želenice

Želenice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, ležící severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka pochází z roku 1318.

Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně 230 m n. m.

Počet obyvatel: 210 obyvatel

Rozloha: 467 ha

Obec tvoří jedno sídlo bez místních částí.

Charakteristická je venkovská zástavba a zemědělský charakter krajiny.

Katastrální území: Želenice

Územní plán: schválení ÚP 26.04.2024, nabytí účinnosti 26.04.2024

Pozemkové úpravy: KoPÚ Želenice – neukončená, datum zahájení ?

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A01 Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat/zlepšit stav údržby cest

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Severně a západně od obce

Krajinné mozaiky: Jihozápadně, severně od obce a na jihovýchodním okraji katastru

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 041 Velké půdní bloky bez vegetace

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení: -

Povrchový odtok v území

Ohrožení krajiny suchem

Ohrožení povodněmi

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Problémy k řešení: -



Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-125 – C06-129)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (0,86 %), C04

Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví

Problémy k řešení:

ÚSES: -

Lesnictví:

Velmi nízká lesnatost (1,7%). Menší lesíky ve střední části území, ostatní části jsou téměř bezlesé, zejména jižní část. Nachází se zde zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin – uznané jednotky reprodukčního materiálu (H01-041).

Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)

Problémy k řešení: -

Rekreace a turistický ruch

Problémy k řešení: -

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území

Problémy k řešení: -

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace

Problémy k řešení: -

Brownfieldy v krajině:

Kontaminace:

Dopravní a technická infrastruktura

Problémy k řešení: -



54 Žižice

Žižice jsou obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, nacházející se severovýchodně od Slaného.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Obec leží v nadmořské výšce přibližně 220 m n. m.

Počet obyvatel: 750 obyvatel

Rozloha: 1 207 ha

Součástí obce jsou místní části Drnov, Luníkov a Osluchov.

Významnou památkou je kostel sv. Václava a několik historických venkovských usedlostí.

Obec je významná svou polohou mezi Slaným a Velvary a představuje jedno z větších sídel severovýchodní části regionu.

Katastrální území: Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov, Žižice

Územní plán: schválení ÚP 29.03.2018, nabytí účinnosti 29.03.2018

Pozemkové úpravy: KoPÚ KoPÚ Drnov – ukončená, zápis do KN 19.12.2019;

KoPÚ KoPÚ Luníkov – ukončená, zápis do KN 21.05.2020;

KoPÚ Osluchov – ukončená, zápis do KN 08.07.2020;

KoPÚ Vítov – ukončená, zápis do KN 21.02.2020;

KoPÚ Žižice – ukončená, zápis do KN 19.11.2019

Urbanizace, sídla, krajina

Problémy k řešení:

Vztah sídla a krajiny, kvalita rozhraní, přístup do krajiny, každodenní rekreace

A02 Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny

- zachovat údržbu cesty směrem k Blahotickému rybníku (k.ú. Drnov)
- chybí přístup – propojení směrem na Osluchov/Luníkov (k.ú. Luníkov, Osluchov)
- zachovat údržbu cesty směrem k mlýnu Barborka (k.ú. Osluchov)
- zachovat údržbu cesty směrem na Drnov (k.ú. Žižice)

A03 Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

- k.ú. Drnov, k.ú. Luníkov, k.ú. Osluchov, k.ú. Vítov, k.ú. Žižice

A04 Rizikový průnik zastavitelné plochy

- k.ú. Drnov, k.ú. Luníkov, k.ú. Osluchov, k.ú. Vítov, k.ú. Žižice

B01 Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel):

- Zvolněves – Drnov
- Beřovice – Vítov
- Hobšovice – Luníkov
- Hobšovice – Vítov
- Zvolněves – Žižice
- Žižice – Osluchov
- Osluchov – Ješín (Velvary)
- Osluchov – Zvolněves
- Luníkov – Ješín (Velvary)

Krajinný ráz:

Hodnoty a pozitivní dominanty:

Lesní porosty: Menší severozápadně a severovýchodně od Drnova



Vodní plochy, vodní toky s břehovými porosty: Rybník Vítoň a Žižický rybník, Červený potok s porosty
Trvalé kultury na orné půdě (sady, chmelnice): Sady okolo Vřtova, hlavně v západním půlkruhu
Krajinné mozaiky: Západně a východně od Drnova, jihovýchodně od Luníkova
Kulturní, historické památky, parky a hřbitovy: Bunkry rozptýleně po území

Problémy a negativní dominanty:

E01 – 042 Velké půdní bloky bez vegetace
E02 – 034 Bodové, liniové vertikální stavby - vysílač v Drnově
E03 – 061 Stavby s nadměrným měřítkem - areály výroby severně od Žižic
E03 – 062 Stavby s nadměrným měřítkem - areál výroby na východním okraji

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, suchem

Problémy k řešení:

Povrchový odtok v území

Na území obce se nachází kritický bod, který může představovat potenciální riziko bleskových povodní (F03-036, F03-047)

Ohrožení krajiny suchem

Úseky vodních toků s vysokým rizikem vysychání (F04) Červený potok

Ohrožení povodněmi

Část zastavěného území leží v záplavovém území Q100 (F01-050, F01-051, F01-052, F01-053, F01-054, F01-055, F01-056, F01-057)

Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100 (F02-040)

Ekologický stav povrchových vod (technické úpravy vodních toků, migrační prostupnost, zanášení vodních toků a ploch splachy, degradace vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

Problémy k řešení:

Úseky toků vhodné k revitalizaci: Červený potok

Degradace půdy (erozní ohrožení povrchovým odtokem, ohrožení větrnou erozí, zhutnění, Kontaminace půdy)

Problémy k řešení:

Rozsáhlé půdní bloky bez významného přerušení vegetací (I01)

Výskyt erozně ohrožených bloků orné půdy vodní erozí (I02)

Na území obce jsou půdní bloky, na kterých byla v minulosti hlášena erozní událost (I03-006)

Výskyt půd potenciálně ohrožených větrnou erozí (I07)

Stav a trend úbytku biodiverzity ve vazbě na ekologický stav území (degradace ekosystémů, antropogenní unifikace krajiny, rozpad krajinné mozaiky)

Problémy k řešení:

Chybějící zeleň v krajině (C06-130 – C06-132)

Nízké zastoupení přírodních biotopů (1,15 %), C04



Narušení funkčnosti ÚSES, lesnictví	
Problémy k řešení: <u>ÚSES:</u> Problémy vedení ÚSES - Duplicitní vedení LBK (ve vedlejším k. ú. vymezeno v rámci KPÚ - D01-024 Potenciálně hydriky bariérové křížení dvou lokálních větví. D01-119 <u>Lesnictví:</u> Velmi nízká lesnatost (0,7%), nevhodná druhová skladba lesních porostů. Drobné lesíky zejména v jihozápadní části, ostatní části jsou téměř bezlesé (H01-042).	
Migrační prostupnost krajiny (fragmentace krajiny, migrační prostupnost, střety migračních koridorů)	
Problémy k řešení: -	
Rekreace a turistický ruch	
Problémy k řešení: -	
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území	
Problémy k řešení: Zastavitelná plocha vymezená v místě poddolovaného území – zastavitelná plocha Z24D (OM) (I01-044)	
Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace	
Problémy k řešení: - <u>Brownfieldy v krajině:</u> <u>Kontaminace:</u>	
Dopravní a technická infrastruktura	
Problémy k řešení: -	